



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.08.2021 12:37
Rapor No: 34-05-2027145
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2021 10:29

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2021 12:37

Full Plus Ekspertiz



34DKF588

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 11.08.2021 12:37
Rapor No: 34-05-2027145
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2021 10:29

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2021 12:37

Araç Bilgileri

Plaka	34DKF588	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	14823	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WDF4702311G015683	Motor Gücü	139 kw
Motor Hacmi	2298cc	Marka	Mercedes-Benz
Rengi	GRİ	Model	X
Sonraki Muayene Tar.	2021-03-27	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Pick-Up	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş*******Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.08.2021 12:37
Rapor No: 34-05-2027145
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2021 10:29

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2021 12:37

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.08.2021 12:37
Rapor No: 34-05-2027145
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2021 10:29

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2021 12:37


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	69	0
2. Aks	70	94	24



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	445	412	7
2. Aks	344	327	5
El Freni	264	213	20

Verimlilik

69

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	315/75/16	121Q	14 mm	4 Mevsim
Sol Arka	315/75/16	121Q	14 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	315/75/16	121Q	- mm	4 Mevsim
Sağ Arka	315/75/16	121Q	14 mm	4 Mevsim

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.08.2021 12:37
Rapor No: 34-05-2027145
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2021 10:29

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2021 12:37

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
139	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	11.08.2021 12:37	Bayi No:	3405	Sayfa:	6/9
Rapor No:	34-05-2027145	Araç Giriş Tarihi:	11.08.2021 10:29	Araç Çıkış Tarihi:	11.08.2021 12:37
Mersis No:	0005114804300001				

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
SOLUTIONS

11.08.2021
Araç: Mercedes X 250 d 2.3 16V CDI (470) 4x4
Motor kodu: 699.301 (YS23)
Üretim yılı: 17-18
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34DKF588
VIN: WDF4702311GO15683 (kumanda ünitesinden okunan)
)
Test edilmiş: 11.08.2021 11:23:55 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0

Hata kodu P056429:
Hız kontrol sistemi giriş sinyali
>SİNYAL HATALI VEYA EKSİK

Motor SCR: Egzoz gazı redüksiyon 0

ABS ESP: Elektronik stabilite programı 0
Hava yastığı SRS: Supplemental Restraint System 0
AIC sistemi KLA Klima 0
Güvenlik SGR: "Steuergerät Radarsensoren" 1

Hata kodu C1A1278:
Çarpışma uyarı sistemi kumanda ünitesi
>HATALI FONKSİYON

Konfor ADAS Sürücü destek sistemi 1

Hata kodu C1BS200:
Çarpışma uyarı sistemi kumanda ünitesi
>Radar sensörünün hizalanması hatalıdır.

Konfor MFK: Çok fonksiyonlu kamera 0
Konfor KI (Kombiinstrument): Gösterge panosu 0
Konfor TPAD: Touchpad 0
Konfor MRM direksiyon sütunu kumanda ünitesi 0
Konfor SRM: "Sicherungs- und Relaismodul" 0

Konfor SAM (Sinyal toplama + kumanda modülü) 0
Konfor LWR OBD 0
Konfor BMS: Akü yönetim sistemi 0
Konfor SAM OBD 0
Konfor 360" Kamera O*
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor ZGW OBD 0
Şanzıman HAq 164 0
Şanzıman VG 164 0
Şanzıman EGS 3 08- CAN 0

SesNideo HU: Head Unit O*
SesNideo ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko.
.. 0
SesNideo ZAN OBD 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.08.2021 12:37
Rapor No: 34-05-2027145
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2021 10:29

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2021 12:37

Tramer Sorgulaması

WDF4702311G015683 şase nolu ve 34DKF588 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.08.2021 12:37
Rapor No: 34-05-2027145
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2021 10:29

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2021 12:37

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Çamurluk dodikleri boyalı. Aracın muhtelif yerlerinde noktasal ezik çizik var.

Diğer notlar;

Aracın lastik ölçülerinden dolayı DYNO test yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.08.2021 12:37
Rapor No: 34-05-2027145
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2021 10:29

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2021 12:37

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası