



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 13:16
Rapor No: 34-04-1045295
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:40

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 13:16

Full Plus Ekspertiz



34EDN246

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 13:16
Rapor No: 34-04-1045295
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:40

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 13:16

Araç Bilgileri

Plaka	34EDN246	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	142341	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	SALCA2BN5HH690364	Motor Gücü	132 kw
Marka	Land Rover	Motor Hacmi	1999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Discovery Sport
Sonraki Muayene Tar.	2022-03-12	Model Yılı	2017
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 13:16
Rapor No: 34-04-1045295
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:40

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 13:16

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 13:16
Rapor No: 34-04-1045295
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:40

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 13:16


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.8 m/km	-2.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	79	5
2. Aks	68	67	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	430	537	20
2. Aks	339	368	8
El Freni	261	278	6

Verimlilik

93

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/55/19	105Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	235/55/19	105Y	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/55/19	105Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/55/19	105Y	6 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 13:16
Rapor No: 34-04-1045295
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:40

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 13:16

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 132	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 13:16
Rapor No: 34-04-1045295
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:40

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 13:16

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
SOLUTIONS

23.12.2021
Araç: Land—Rover Discovery Sport 2.0 SD-416V(L550)

Motor kodu: 20 4 DTA
Uretim yılı: 17-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34EDN246
VIN: SALCA28N5HH690364 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 23.12.2021 13:15:49 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor PCM Güç aktarma organları kumanda ün... 3

Hata kodu P0480:
UFLEYİCİ KONTROLU__ 1
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu U02A5:

KATKI MADDESİ ECU'SU
>BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu U02A5:

KATKI MADDESİ ECU'SU
>BOZUKİLETİŞİM

ABS ABS anti blokaj sistemi VDCM 0

Hava yastığı RCM pasif güvenlik sistemi kumanda ün... 0
AIC sistemi HVAC klima otomatığı kumanda ünitesi 0

Konfor IPC gösterge panosu kumanda ünitesi 0

Konfor BCM karoseri kumanda ünitesi 0
Konfor IPMA görüntü işleme modülü A 0
Konfor PAM park yardımı kumanda ünitesi 0

Konfor PDM yolcu kapısı modülü 0
Konfor DDM sürücü kapısı modülü 0
Konfor PRDM Arka yolcu kapısı kumanda ünitesi 0
Konfor DRDM Arka sürücü kapısı kumanda ünitesi 0

Konfor HCM far kontrol modülü 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor GWM merkezi Gateway

Hata kodu 81412:
Röle kutusu
>HATALI FONKSİYON
Şanzıman TCM şanzıman kumanda ünitesi
Şanzıman GSM Vites değiştirme kumanda ünitesi CO

Hırsızlık koruması RFAIKVM sürüş yetkilendirme mod
ülü
Süspansiyon ATCM dinamik süspansiyon kontrolü ku..
. Süspansiyon AWDCM Dört tekerlekten çekişli kumand..
..
Direksiyon SASM direksiyon açısı sensörü kumanda 0

Direksiyon PSCM direksiyon yardımı kumanda ünitesi
0
Lastik basıncı kontrolü TPMS lastik basıncı kontro
l sistemi
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 13:16
Rapor No: 34-04-1045295
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:40

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 13:16

Tramer Sorgulaması

SALCA2BN5HH690364 şase nolu ve 34EDN246 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 13:16
Rapor No: 34-04-1045295
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:40

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 13:16

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;

Motor kaputu folyo kaplı olduğundan boya kontrolü yapılamadı...



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 13:16
Rapor No: 34-04-1045295
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:40

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 13:16

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası