



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.12.2021 14:26
Rapor No: 34-04-1043772
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2021 11:04

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2021 14:26

Full Plus Ekspertiz



34B1B786

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.12.2021 14:26
Rapor No: 34-04-1043772
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2021 11:04

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2021 14:26

Araç Bilgileri

Plaka	34BIB786	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	55385	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	SALYA2BN0JA767646	Motor Gücü	132 kw
Marka	Land Rover	Motor Hacmi	1999cc
Rengi	SİYAH METALİK	Model	Range Rover Velar
Sonraki Muayene Tar.	2021-04-10	Model Yılı	2018
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.12.2021 14:26
Rapor No: 34-04-1043772
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2021 11:04

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2021 14:26

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.12.2021 14:26
Rapor No: 34-04-1043772
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2021 11:04

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2021 14:26


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
9.9 ! m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	70	0
2. Aks	74	79	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	378	398	5
2. Aks	333	361	8
El Freni	241	243	1

Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/50/20	109V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/50/20	109V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/50/20	109V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/50/20	109V	6 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.12.2021 14:26
Rapor No: 34-04-1043772
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2021 11:04

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2021 14:26

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 132	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.12.2021 14:26
Rapor No: 34-04-1043772
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2021 11:04

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2021 14:26

OBD Genel Arıza Tarama

(an: GUTMANN
SOLUTIONS

09.12.2021

Araç: Land—Rover Range Rover Evoque 2.0 16V TD—4 (L538) Cabriolet

Motor kodu: 20 4 DTD

Üretim yılı: 15-19

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34BIB786

VIN:

Test edilmiş: 09.12.2021 11:44:04 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -
Konfor GWM merkezi Gateway 0

Konfor BCM karoseri kumanda ünitesi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.03.2021		Carpma	Hayır	0	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.12.2021 14:26
Rapor No: 34-04-1043772
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2021 11:04

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2021 14:26

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Çamurluk, sağ arka

Parça ve Hasar

Çamurluk, sağ arka - Rötüş

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

2018 üretimi.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Müşteri isteği üzerine DYNO testi yapılmadı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.12.2021 14:26
Rapor No: 34-04-1043772
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2021 11:04

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2021 14:26

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası