



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2021 17:40
Rapor No: 34-04-1041726
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2021 14:55

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 17:40

Full Plus Ekspertiz



06FS6469

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 23.11.2021 17:40
Rapor No: 34-04-1041726
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2021 14:55

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 17:40

Araç Bilgileri

Plaka	06FS6469	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	118997	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	JF1SJDLY5FG211410	Motor Gücü	108 kw
Marka	Subaru	Motor Hacmi	1998cc
Rengi	GRİ	Model	Forester
Sonraki Muayene Tar.	2023-08-05	Model Yılı	2015
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2021 17:40
Rapor No: 34-04-1041726
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2021 14:55

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 17:40

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2021 17:40
Rapor No: 34-04-1041726
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2021 14:55

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 17:40


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.2 m/km	-3.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	80	77	3
2. Aks	68	68	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	327	403	19
2. Aks	215	217	1
El Freni	154	216	29

Verimlilik

70

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/55/R17	103V	7 mm	4 Mevsim
Sol Arka	235/55/17	103V	7 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	235/55/17	103V	7 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	235/55/17	103V	7 mm	4 Mevsim

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 23.11.2021 17:40
Rapor No: 34-04-1041726
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2021 14:55

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 17:40

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
293	135,32	44	104
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
108	96,2	41,62	89,07
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2021 17:40
Rapor No: 34-04-1041726
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2021 14:55

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 17:40

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

23.11.2021

Araç: Subaru Forester 2.0i 16V

Motor kodu: FB 20 D

Üretim yılı: 18-

Kilometre durumu

Lisans numarası: 06FS6469

VIN: JF1SJDL5FG211410 (kumanda ünitesinden okunan
)

Test edilmiş: 23.11.2021 16:42:38 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzinli motor CAN 0

ABS ABSNDC CAN 0

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0

Hava yastığı Yolcu algılama CAN 0

A/C sistemi Klima sistemi AC CAN 1

Hata kodu B14A1:

Güneş ışınları yoğunluk sensörü

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Dahili ünite (BCM) CAN 0

Konfor Otomatik aydınlatma ve silecek CAN 0

Konfor Far seviyesi CAN 0

Konfor Gösterge panosu grubu (CAN) 0

Konfor Çok işlevli gösterge CAN 0

Konfor Elektrikli yukarı açılır arka kapı CAN 0

Konfor Keyless Go CAN 0

Şanzıman CVT CAN 0

Direksiyon Direksiyon CAN 0

Lastik basıncı kontrolü Lastik basıncı kontrolü (C
AN) 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
02.08.2019		Çarpisma	Hayır	7762.62	TL
15.10.2017		Çarpma	Hayır	1724.51	TL
08.07.2017		ERP-Park Halinde Çarpılma	Hayır	542.58	TL
07.11.2015		ERP-Çarpisma	Hayır	4695.86	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2021 17:40
Rapor No: 34-04-1041726
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2021 14:55

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 17:40

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Arka bölüm	Arka sac/panel - Lokal Boya
Arka bölüm	Bagaj havuzu - Lokal Boya
Bagaj kapağı/kapısı	Bagaj kapısı - Boyası Atmış
Şanzıman	Vites topuzu - Deforme Olmuş
Direksiyon sistemi	Direksiyon simidi - Deforme Olmuş
Bagaj kapağı/kapısı	Bagaj kapısı - Ezik

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Arka silecek lastikleri deforme olmuş.

Diğer notlar;

ARACA KİRLİ BAKILDI.. araç tam otomatik vites olduğundan DYNO testi yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2021 17:40
Rapor No: 34-04-1041726
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2021 14:55

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 17:40

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası