

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.03.2024 12:36
Rapor No: 34-04-1238733
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.03.2024 12:14

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2024 12:36

Full Plus Ekspertiz



34ECA62

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.03.2024 12:36
Rapor No: 34-04-1238733
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.03.2024 12:14

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2024 12:36

Araç Bilgileri

Plaka	34ECA62	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	48850	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WBA7M7107M7H16448	Motor Gücü	85 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	1496cc
Rengi	BEYAZ	Model	1 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2023-10-26	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.03.2024 12:36
Rapor No: 34-04-1238733
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.03.2024 12:14

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2024 12:36

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.03.2024 12:36 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/8
Rapor No: 34-04-1238733 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2024 12:14 Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2024 12:36
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.4 m/km	5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	73	6
2. Aks	69	68	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	237	213	10
2. Aks	207	181	13
El Freni	219	202	8

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/40/18	92Y	5 mm	Yazlık
Sol Arka	225/40/18	92Y	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/40/18	92Y	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/40/18	92Y	5 mm	Yazlık

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.03.2024 12:36 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/8
Rapor No: 34-04-1238733 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2024 12:14 Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2024 12:36
Mersis No: 0005114804300001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.03.2024 12:36 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/8
Rapor No: 34-04-1238733 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2024 12:14 Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2024 12:36
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(tün: GUTMANN
"SOLUTIONS

11.03.2024
Araç: BMW 116d F40
Motor kodu: 837 C15 A
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34ECA62
VIN: WBA7M7107M7H16448 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 11.03.2024 12:23:21 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DDE Motor kumanda ünitesi 0
Motor SCR Egzoz gazı son işlem 0
ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0
AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0
Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0

Konfor PMA Park manevra asistanı 0
Konfor BDC Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi O*
Konfor KAFAS Kamera tabanlı sürücü destek sis... 0

Konfor KOMBI Gösterge panosu 0
Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0

Konfor HKL Bagaj kapağı modülü 0
Konfor TRSVC Panoramik kamera 0

Konfor FLE-L Sol far elektroniği 0
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği 0

Konfor SMFA sürücü koltuk kumanda ünitesi 0

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi O*
Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0
Süspansiyon VIP Sanal entegrasyon platformu 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0
SesNideo HU-H Kontrol yüzeyi 0

SesNideo CBX-eCall Acil çağrı modülü 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

WBA7M7107M7H16448 şase nolu ve 34ECA62 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.03.2024 12:36
Rapor No: 34-04-1238733
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.03.2024 12:14


Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2024 12:36

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Çamurluk, sağ
Tampon, arka
Tampon, ön

Parça ve Hasar

Çamurluk, sağ - Rötüş
Arka tampon - Rötüş
Ön tampon - Rötüş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Sol arka çamurlukta boyasız onarım var

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.03.2024 12:36 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-04-1238733 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2024 12:14 Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2024 12:36
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası