



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.11.2022 14:04
Rapor No: 34-04-1120010
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 12.11.2022 13:43

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2022 14:04

Full Plus Ekspertiz



34DHY499

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.11.2022 14:04
Rapor No: 34-04-1120010
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 12.11.2022 13:43

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2022 14:04

Araç Bilgileri

Plaka	34DHY499	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	19137	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	SJNFFAJ11U2867729	Motor Gücü	117 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Nissan
Renji	KIRMIZI MANYETİK	Model	Qashqai
Sonraki Muayene Tar.	2023-08-28	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.11.2022 14:04
Rapor No: 34-04-1120010
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 12.11.2022 13:43

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2022 14:04

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.11.2022 14:04 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/9
Rapor No: 34-04-1120010 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2022 13:43 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2022 14:04
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.7 m/km	-1.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	72	4
2. Aks	64	65	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	234	262	11
2. Aks	203	228	11
El Freni	114	139	18

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	96H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17	96H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17	96H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17	96H	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.11.2022 14:04
Rapor No: 34-04-1120010
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 12.11.2022 13:43

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2022 14:04

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
117	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.11.2022 14:04
Rapor No: 34-04-1120010
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 12.11.2022 13:43

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2022 14:04

OBD Genel Arıza Tarama

(tün: GUTMANN
SOLUTIONS

12.11.2022

Araç: Nissan Oashqai-III.3i 16V DIG—Ti (J11) 4x2

Motor kodu: HR 13 DDT

Üretim yılı: 18-

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34DHY499

VIN: SJNFFAJ11U2867729 (kumanda ünitesinden okunan
)

Test edilmiş: 12.11.2022 13:51:21 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzin UDS 4

Hata kodu P0304:

YANMA SİLİNDİRİ 4

>TEKLEME ALGILANDI

Hata kodu P0226:

GAZ KELEBEĞİ VALFİ-!GAZ PEDALI SENSORU YA DA GAZ K
ELEBEĞİ VALFİ-/GAZ PEDALI ANAHTARI "C"
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu POSBD:

Start/stop sistemi düğmesi

>HATALI FONKSİYON

H_ata kodu P0560:

SİSTEM VOLTAJI

.. "

>HATALI VOLTAJ/GUÇ KAYNAGI

ABS ABS/ESP CAN-UDS 3

Hata kodu C1116:

Fren lambası şalteri

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C1130:

MOTOR ECU'SUNDEN GELEN SİNYAL

>HATALI SİNYAL

Hata kodu C1109:

ABS/ESP ECLJ

"

>ARIZALI GUÇ KAYNAGI

ABS El freni CAN-UDS 2

Hata kodu C1BD5:

Elektromekanik el frenini

>ARIZALI GUÇ KAYNAĞI

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu C1BD5:

Elektromekanik el frenini
>ARIZALI GUÇ KAYNAĞI

Hava yastığı Airbag UDS
AIC sistemi Klima sistemi HVAC CAN
Konfor BCM - tüm sistemler woo

Hata kodu 8256200:
Karoseri elektronik kumanda ünitesi
>Çok düşük besleme gerilimi.

Hata kodu BZ7DBOO:
DİREKSİYON KİLİT MODULU__ __
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu BZSFC87:

Konfor Gateway CAN
Konfor IPDM UDS NO

Hata kodu BZOBD: __ __ __
AKUNUN _ELEKTRİKAKIMI İÇİN SENSOR
>HATALI İŞLEV/ARALIK DEVRESİ

Hata kodu BZODE:
ELEKTRİK BESLEME ROLESİ TERM. 15 __
>KESİNTİ/ŞASIYE KISA DEVRE

Konfor Radar CAN-U DS 4

Hata kodu C1A16:

LAZER MESAFE SENSORU
>Yuva diski çizik/hasarlıdır.

Hata kodu C1A17:

LAZER MESAFE SENSORU
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu C1A01:

LAZER MESAFE SENSORU
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U1000:
CAN—Busüzerinden iletişim
>BOZUKİLETİŞİM

Konfor Metrik/Amerikan takometre (gösterge
Konfor Şeritte tutma kamerası CAN-U DS NO

Hata kodu C1BOO:
On kamera modülü
>HATALI SİNYAL FONKSİYONU

Hata kodu U1000:
CAN—Busüzerinden iletişim
>BOZUKİLETİŞİM

Konfor PARK ASİSTANI 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Konfor Sürücü asistan sistemleri ADAS CAN ku... 6



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.11.2022 14:04 Bayi No: 3404 Sayfa: 7/9
Rapor No: 34-04-1120010 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2022 13:43 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2022 14:04
Mersis No: 0005114804300001

Hata kodu C1A01:

Güç kaynağı

"

>ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hata kodu C1BSD:

ELEKTRONİK ACİL FREN DESTEĞİ

>Fren komutu çok siktir.

Hata kodu C1BOO:

On kamera modülü

>HATALI SİNYAL FONKSİYONU

Hata kodu U1000:

CAN-BUS __

>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu C1A_I4:

MOTOR ECU'SU

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U1502: __ __ __

İLETİŞİM MESAFE KONTROLÜ VE MESAFE SENSORU

>HATALI İLETİŞİM!

Şanzıman CVT otomatik şanzıman 5

Hata kodu C1008:

CAN-BUS

>Eksik/hatalı dış hava sıcaklık sinyali

Hata kodu P0613:

Şanzıman kumanda ünitesi

>ARIZALI ECU

Hata kodu P1815:

ECU GUÇ BESLEMESİ

"

>ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hata kodu P1805:

ECU GUÇ BESLEMESİ

"

>ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hata kodu P1813:

ECU GUÇ BESLEMESİ

"

>ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Süspansiyon Süspansiyon CAN-UDS 0

Direksiyon EPS UDS 0

Lastik basıncı kontrolü Lastik basıncı kontrolü CA

N-UDS 1

Hata kodu C1705:

Lastik basıncı sensörü ön sağ

Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

bçok düşük lastik basıncı.

Hella Gutmann Solutions GmbH —4- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

SJNFFAJ11U2867729 şase nolu ve 34DHY499 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.11.2022 14:04
Rapor No: 34-04-1120010
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriř Tarihi: 12.11.2022 13:43

Sayfa: 8/9
Araç Çıkıř Tarihi: 12.11.2022 14:04

Araç Resimleri



Diđer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Diđer notlar;

Araçın esp sistemi tam kapanmadıđından DYNO testi yapılmadı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.11.2022 14:04 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1120010 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2022 13:43 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2022 14:04
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası