



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2021 16:24
Rapor No: 34-04-1033101
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2021 14:09

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2021 16:24

Full Plus Ekspertiz



34BNY754

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 27.09.2021 16:24
Rapor No: 34-04-1033101
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2021 14:09

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2021 16:24

Araç Bilgileri

Plaka	34BNY754	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	69187	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WBA8C5105J5L45757	Motor Gücü	140 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	1995cc
Rengi	BEYAZ	Model	3 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2023-06-26	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2021 16:24
Rapor No: 34-04-1033101
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2021 14:09

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2021 16:24

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Koruma bakiğinde eksik var.
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2021 16:24
Rapor No: 34-04-1033101
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2021 14:09

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2021 16:24


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	57	51	6
2. Aks	60	58	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	365	357	2
2. Aks	315	299	5
El Freni	269	195	27

Verimlilik

83

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/40/18	92W	5 mm	Yazlık
Sol Arka	255/40/18	92W	6 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/40/18	92W	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	255/40/18	92W	6 mm	Kışlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 27.09.2021 16:24
Rapor No: 34-04-1033101
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2021 14:09

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2021 16:24

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
304	246,4	82,8	103
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
140	126,8	30,05	90,57
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2021 16:24
Rapor No: 34-04-1033101
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2021 14:09

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2021 16:24

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
TSO U IONS

27.09.2021
Araç: BMW 320d F30
Motor kodu: B47 D20 A
Üretim yılı: 15-19
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34BNY754
VIN: WBA8C5105J5L45757 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 27.09.2021 15:09:50 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DDE Motor kumanda ünitesi

Hata kodu DTC 2C6C00:
Check—Control mesajı
>Motor yağ seviyesi çok yüksektir

Motor SCR Egzoz gazı son işlem
ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü OO

Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi

AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi
Konfor KOMBI Gösterge panosu
Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi
Konfor ICM Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ü..
Konfor FEM Ön araç elektrik sistemi kumanda ü.. NO
OOO

Hata kodu DTC 804415:
Uzaktan kumanda pili
>Boş batarya.

Hata kodu DTC D90D37:
İç mekan aydınlatması kontrol modülü 1
>Yanlış sürüm takılı.

Konfor REM arka elektronik modülü
Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi
Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi OOO
Konfor KAFAS ön kamera kumanda ünitesi
Konfor TRSVC Panoramik kamera OO

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Konfor FLE-L Sol far elektroniği 0
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği 0

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0
Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0
Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0
SesNideo CIC Bilgi-eğlence kumanda ünitesi 0

SesNideo CBX-eCall Acil çağrı modülü 2

Hata kodu DTC 031_78A:
ARIZA KODUNU GOZARDI_EDİN

>ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİ
Ş!

Hata kodu DTC B7F343:
Yedek akü
>Değişim aralığı sınırına ulaşıldı.
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2021 16:24
Rapor No: 34-04-1033101
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2021 14:09

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2021 16:24

Tramer Sorgulaması

WBA8C5105J5L45757 şase nolu ve 34BNY754 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2021 16:24
Rapor No: 34-04-1033101
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2021 14:09

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2021 16:24

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik markaları farklı ve deformasyon var.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Alt koruma bakallitinde deformasyon var.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2021 16:24
Rapor No: 34-04-1033101
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2021 14:09

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2021 16:24

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası