



D-Expert

TÜV SÜD Doęuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.03.2023 12:07
Rapor No: 34-04-2153300
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.03.2023 13:14

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2023 12:07

Full Plus Ekspertiz



34EEN848

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.03.2023 12:07
Rapor No: 34-04-2153300
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.03.2023 13:14

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2023 12:07

Araç Bilgileri

Plaka	34EEN848	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	50360	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WDD1770871J097580	Motor Gücü	120 kw
Marka	Mercedes-Benz	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	KIRMIZI	Model	A
Sonraki Muayene Tar.	2024-04-05	Model Yılı	2019
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.03.2023 12:07
Rapor No: 34-04-2153300
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.03.2023 13:14

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2023 12:07

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.03.2023 12:07
Rapor No: 34-04-2153300
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.03.2023 13:14

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2023 12:07


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4 m/km	-2.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	65	2
2. Aks	62	62	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	311	290	7
2. Aks	191	212	10
El Freni	172	181	4

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/18	91Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/18	91Y	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/18	91Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/18	91Y	6 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.03.2023 12:07
Rapor No: 34-04-2153300
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.03.2023 13:14

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2023 12:07

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 120	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.03.2023 12:07 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/9
Rapor No: 34-04-2153300 Araç Giriř Tarihi: 28.03.2023 13:14 Araç Çıkıř Tarihi: 30.03.2023 12:07
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN
'SOLUT ONS

28.03.2023
Araç: Mercedes A 200 1.4i 16V (177)
Motor kodu: 282.914
Uretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34EEN848
VIN: WDD1770871J097580 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiř: 28.03.2023 13:27:28 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileřen grubu Sistem Hata
OBD OBD O
Motor Benzinli motor O
Motor PTCU: Güç aktarma organları O
Motor FSCU yakıt pompası O
ABS ESP: Elektronik stabilite programı O
Hava yastığı SRS hava yastığı kumanda ünitesi O

AIC sistemi KLA Klima O
Güvenük ABA: Aktif fren asistanı O

Güvenük Mercedes-Benz Akıllı Sürücü O*
Güvenük DTR adaptif hız kontrol sistemi O
Konfor SAM (Sinyal toplama + kumanda modülü) 2

Hata kodu 8J F4500:
MARř AKUSU
>Direnç çok yüksek

Hata kodu U014341:
Çok fonksiyonlu kumanda ünitesine CAN-Bus
>Fonksiyon bozukluđu (kontrol toplamı hatası)

Konfor PARK: Park asistanı O
Konfor MFK: Çok fonksiyonlu kamera O

Konfor SG-SW—L sol far kumanda ünitesi O
Konfor SG-SW—R sađ far kumanda ünitesi O
Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sol O*
Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sađ... O
*
Konfor MRM (direksiyon sütunu modülü) "SCCM... O
Konfor AML ortam aydınlatması 1
Hella Gutmann Solutions GmbH _1_ mega macs PC

Hata kodu U112887:
Lin—bus 7
>HATALI İLETİřİM!

Konfor TPAD: Touchpad O
Konfor LRE direksiyon elektroniđi 1

Hata kodu B196C41:
Çok fonksiyonlu direksiyon simidi telematik kontrol ünitesi
>Fonksiyon bozukluđu (kontrol toplamı hatası)

Konfor MRM OBD O
Konfor KI (Kombiinstrument): Gösterge panosu 1

Hata kodu P1C5COO:
Akü deřarj koruması
>KORU MA AKTİF!

Konfor ESE sürücü koltuđu koltuk belleđi olan el..
. O
řanzıman DKG Çift debriyajlı řanzıman OBD O

Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon O
SesNideo MBUX Head Unit 6

Hata kodu B142E13:
GPS anten
>Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu B1A3D04:
Infotainment elektronik kumanda ünitesi
>Adaptasyon yapılamaz. Dahili hata.

Hata kodu B1E7BOO:
Infotainment ekranı
>Arka görüş kamerasının veya park yardımının resmi eksik/hatalıdır.

Hata kodu B1F9997:
Infotainment elektronik kumanda ünitesi
VKISITLANMIř FONKSİYON!

Hata kodu U026487:
RFK (arka görüş kamerası) ile CAN iletişimi
>BOZUKİLETİřİM
Hata kodu U118587:
Bilgi—eđlence modülü kontrol paneli
>Fonksiyon hatalıdır. Çalışma süresi hatası belirlendi.

SesNideo ZAN merkezi bilgi-eđlence ekranı 1

Hata kodu B1E7COO:
Bilgi—eđlence sistemi dokunmatik ekran
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

>HATALI FONKSİYON
SesNideo MTAS Cep telefonu yuvası O
Lastik basıncı kontrolü RDK OBD _!
Hata kodu C1502FA:
LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 2
>HATALI FONKSİYON
Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Doęuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.03.2023 12:07
Rapor No: 34-04-2153300
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.03.2023 13:14

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2023 12:07

Tramer Sorgulaması

WDD1770871J097580 şase nolu ve 34EEN848 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.03.2023 12:07
Rapor No: 34-04-2153300
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.03.2023 13:14

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2023 12:07

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;

Araç ESP sistemi tam kapanmadığından DYNO testi yapılmadı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.03.2023 12:07 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-2153300 Araç Giriş Tarihi: 28.03.2023 13:14 Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2023 12:07
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliđini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiđi gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olađan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluđunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeđi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliđini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası