



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.07.2021 14:26
Rapor No: 34-05-1025680
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 30.07.2021 12:08

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2021 14:26

Full Plus Ekspertiz



34ACF642

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.07.2021 14:26
Rapor No: 34-05-1025680
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 30.07.2021 12:08

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2021 14:26

Araç Bilgileri

Plaka	34ACF642	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	68503	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WAUZZZF49HA157248	Motor Gücü	140 kw
Motor Hacmi	1968cc	Marka	Audi
Rengi	SİYAH	Model	A4
Sonraki Muayene Tar.	2020-04-10	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Station Wagon (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.07.2021 14:26
Rapor No: 34-05-1025680
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 30.07.2021 12:08

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2021 14:26

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Noktasal ezik çizik var.
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Çizik var.
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.07.2021 14:26
Rapor No: 34-05-1025680
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 30.07.2021 12:08

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2021 14:26


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	69	0
2. Aks	66	63	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	440	447	2
2. Aks	274	294	7
El Freni	158	169	7

Verimlilik

85

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/50/17	94Y	5 mm	Yazlık
Sol Arka	225/50/17	94Y	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/50/17	94Y	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/50/17	94Y	5 mm	Yazlık

Parça	Hasar
Jant kapağı seti	Çizik

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 30.07.2021 14:26
Rapor No: 34-05-1025680
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 30.07.2021 12:08

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2021 14:26

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
373	409,53	85	107
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
140	137,2	42,98	98,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.07.2021 14:26
Rapor No: 34-05-1025680
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 30.07.2021 12:08

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2021 14:26

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

30.07.2021
Araç: Audi A4 2.016V TDI Allroad Ouattro
Motor kodu: DESA
Üretim yılı: 16-18
Kilometre durumu:68502 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 34ACF642
VIN: WAUZZZF49HA157248 (kumanda ünitesinden okunan)
)
Test edilmiş: 30.07.2021 14:09:58 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / Araç elektrik sistem
i 1

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor elektroniği I 0
Motor Katkı maddesi dozajlama sistemi 0
ABS Fren elektroniği 0
Hava yastığı Hava yastığı 0
AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Merkezi konfor modülü 1

Hata kodu 65v590_
__v_
BAGAJ KAPAGI KILIT AÇMA DUGMESI
>MANTIKSIZ SINYAL

Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0
Konfor Araç elektrik sistemi 1 0

Konfor Gösterge grubu 0
Konfor Sol lamba kontrolü 0
Konfor Sağ lamba kontrolü 0
Konfor Işık kontrolü sol 2 0
Konfor Işık kontrolü sağ 2 0
Konfor Sürücü kapısı elektroniği 0
Konfor Yolcu kapısı elektroniği 0
Konfor Arka sürücü tarafı kapı elektroniği 0
Konfor Arka yolcu tarafı kapı elektroniği 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor Sürgülü tavan 0
Şanzıman Şanzıman elektroniği 0
Şanzıman Vites seçme kolu elektronik 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0
Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0

SesNideo Bilgi elektroniği 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.07.2021 14:26
Rapor No: 34-05-1025680
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 30.07.2021 12:08

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2021 14:26

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
21.06.2018	Hayır	Çarpma	Hayır	3314.54	TL
14.04.2018	Hayır	Park Halinde Çarpılma	Hayır	532.18	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.07.2021 14:26
Rapor No: 34-05-1025680
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 30.07.2021 12:08

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2021 14:26

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Çizik

Notlar

Araç Bilgileri;

CARETTA

Diğer notlar;

Araçın altı kapalı olduğundan tam kontrol yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	30.07.2021 14:26	Bayi No:	3405	Sayfa:	9/9
Rapor No:	34-05-1025680	Araç Giriş Tarihi:	30.07.2021 12:08	Araç Çıkış Tarihi:	30.07.2021 14:26
Mersis No:	0005114804300001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası