



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.11.2021 16:47
Rapor No: 34-04-1042176
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2021 15:30

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2021 16:47

Full Plus Ekspertiz



34CAC906

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.11.2021 16:47
Rapor No: 34-04-1042176
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2021 15:30

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2021 16:47

Araç Bilgileri

Plaka	34CAC906	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	49830	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF3MCYHZXKS453414	Motor Gücü	96 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	GRİ KUM	Model	3008
Sonraki Muayene Tar.	2022-10-28	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.11.2021 16:47
Rapor No: 34-04-1042176
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2021 15:30

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2021 16:47

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Çizik var.
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.11.2021 16:47
Rapor No: 34-04-1042176
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2021 15:30

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2021 16:47


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.4 m/km	-4.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	73	3
2. Aks	67	65	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	320	343	7
2. Aks	261	263	1
El Freni	132	139	5

Verimlilik

77

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/17	103V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/17	103V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/17	103V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/17	103V	5 mm	Yazlık

Parça	Hasar
Jant kapağı seti	Çizik

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 26.11.2021 16:47
Rapor No: 34-04-1042176
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2021 15:30

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2021 16:47

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
264	167,15	56,1	125
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	97,7	30,85	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.11.2021 16:47
Rapor No: 34-04-1042176
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2021 15:30

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2021 16:47

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

26.11.2021
Araç: Peugeot 3008—İi 1.5 16V Blue—HDi 130
Motor kodu: YHZ (DV5RC)
Üretim yılı: 17-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34CAC906
VİN: VF3MCYHZXKS453414 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 26.11.2021 16:32:22 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -
A/C sistemi Otomatik klima kontrol sistemi 0
Hata kodu U1FBB:
Çok fonksiyonlu elektronik kumanda ünitesi/emniyet
kemer uyarı lambası ile CAN iletişimi
>Hiçbir iletişim mümkün değildir.

Hata kodu U1F3E:
Telematik kumanda ünitesine CAN-Bus
>BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu U1F39:
Yağmur/ısı sensörü
>HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu U1F3A:
On cam sileceğimotoru
>HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu B181A:
ELEKTRONİK KONTAK KİLİDİ
>HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu B1808:
MOTOR KİLİDİ
_ . . . _
>AÇMA SİNYALİ BOZULDU/UST USTE BİNDİ

Hata kodu B132C:
Dış dış hava sıcaklık algılayıcısı
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu B116F:
YARDIMCI SİNYAL LAM BASİ SAĞ
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu B117C:
Yan dış aydınlatma
>arızalı aktivasyon

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata ko_du_81331:
_ _
ELEKTRİK CAM AÇMA SİNYALİ
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu 81715:
On sağ kapı kilidi kontak anahtarı
>MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu 81716:
On sol kapı kilidi kontak anahtarı
>MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu 81728:
On Sağ Kapı kolu sensörü
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu 81865:
Motor çalıştırma tuşundan ve araç elektrik sistemi
kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira
kma
sinyali
>MANTIKSIZ SİNYAL İLİŞKİSİ

Hata kodu U1F1A:
LIN VERİ YOLU
>HATALI İLETİŞİM!
Konfor Gösterge grubu O*
Konfor Çok işlevli dokunmatik ekran O*
Konfor PARK DESTEĞİ O*
Konfor Direksiyon kumanda modülü O
Konfor Direksiyon kontrol düğmesi O
Konfor Multiplex kontrol paneli O*
Konfor Cam sileceği (CAN) O
Konfor Yağmur/Işık sensörü O
Konfor Sürücü kapısı modülü O
Şanzıman Otomatik şanzıman BVA_AM6 O*
Direksiyon Hidrolik servo direksiyon O
SesNideo Navigasyon sistemi O*
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.11.2021 16:47
Rapor No: 34-04-1042176
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2021 15:30

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2021 16:47

Tramer Sorgulaması

VF3MCYHZXKS453414 şase nolu ve 34CAC906 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.11.2021 16:47
Rapor No: 34-04-1042176
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2021 15:30

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2021 16:47

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaput u izolasyonu yırtılmış.sol arka kapı da boyasız onarım var.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.11.2021 16:47
Rapor No: 34-04-1042176
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2021 15:30

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2021 16:47

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası