



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 13:48
Rapor No: 34-04-1037168
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 11:11

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 13:48

Full Plus Ekspertiz



34EOF828

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 13:48
Rapor No: 34-04-1037168
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 11:11

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 13:48

Araç Bilgileri

Plaka	34EOF828	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	172555	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WBAFW1108CDY42253	Motor Gücü	135 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	1995cc
Rengi	KAHVERENGİ METAL İMPALA	Model	5 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2022-11-17	Model Yılı	2012
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 13:48
Rapor No: 34-04-1037168
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 11:11

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 13:48

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 13:48
Rapor No: 34-04-1037168
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 11:11

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 13:48


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.2 m/km	-5.5 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	55	51	4
2. Aks	63	61	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	338	391	14
2. Aks	245	245	0
El Freni	133	183	27

Verimlilik

73

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/17	97Y	4 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/17	97Y	4 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/17	97Y	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/17	97Y	4 mm	Yazlık



Rapor Tarihi: 23.10.2021 13:48
Rapor No: 34-04-1037168
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 11:11

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 13:48

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 355 NM	Teker Torku 272,36 NM	Teker Gücü 89,1 KW	Test Hızı 117 km/h
Ruhsat Verisi Güç 135 KW	Test Sonucu Güç 127,5 KW	Kayıp Güç 24,38 KW	Performans % 94,44

RPM (Devir/dk) Grafiği



**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 23.10.2021 13:48
Rapor No: 34-04-1037168
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 11:11Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 13:48**OBD Genel Arıza Tarama**(&? GUTMANN
SOLUTIONS23.10.2021
Araç: BMW 520d F10
Motor kodu: N47 D20 C
Üretim yılı: 09—13
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34EOF828
VIN: WBAFW1108CDY42253 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 23.10.2021 12:38:35 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DDE Motor kumanda ünitesi 0
Motor EKPS Yakıt pompası kumanda ünitesi 0ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0
ABS EMF Park freni kumanda ünitesi 0
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0

AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0

Konfor KOMBI Gösterge panosu 0

Konfor CID Bilgi-eğlence ekranı 0
Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0
Konfor ICM Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ü.. 0
Konfor FRM Ön araç elektrik sistemi kumanda ü.. 0
Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0
Konfor JBE Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor SZL Direksiyon sütunu anahtarlama ünitesi 0

Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0
Konfor PDC Park asistanı 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PCŞanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0
Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0
Hırsızlık koruması CAS sürüş yetkilendirme modülü
0
Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0SesNideo CIC Bilgi-eğlence kumanda ünitesi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC**Tramer Sorgulaması**

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.07.2019		KTT-Carpma	Hayır	0	TL
26.08.2013		ERP-Çarpisma	Hayır	32548.68	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 13:48
Rapor No: 34-04-1037168
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 11:11

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 13:48

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Camlar

Parça ve Hasar

Ön cam - Değişmiş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ tavan direği FRANGART boyalı. Sol ön çamurluk civatalarında işlem var. Ön cam fitili deforme. Araç içinde kullanıma bağlı deformasyon var. Orta anahtar gözü kapağı kırılmış.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 13:48
Rapor No: 34-04-1037168
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 11:11

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 13:48

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası