



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2022 14:26
Rapor No: 34-04-1109195
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2022 13:34

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2022 14:26

Full Plus Ekspertiz



16EK770

Ekspert / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2022 14:26
Rapor No: 34-04-1109195
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2022 13:34


Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2022 14:26

Araç Bilgileri

Plaka	16EK770	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	135508	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WAUZZZ4G2JN004190	Motor Gücü	140 kw
Marka	Audi	Motor Hacmi	1968cc
Rengi	SİYAH	Model	A6
Sonraki Muayene Tar.	2022-09-24	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Station Wagon (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2022 14:26
Rapor No: 34-04-1109195
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2022 13:34

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2022 14:26

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2022 14:26
Rapor No: 34-04-1109195
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2022 13:34

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2022 14:26


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.8 m/km	-4.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	67	0
2. Aks	68	60	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	342	354	3
2. Aks	272	314	13
El Freni	69	80	13

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/18	100W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	245/45/18	100W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/45/28	100W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/45/18	100W	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2022 14:26
Rapor No: 34-04-1109195
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2022 13:34

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2022 14:26

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
140	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2022 14:26
Rapor No: 34-04-1109195
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2022 13:34

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2022 14:26

OBD Genel Arıza Tarama

(tün; GUTMANN
SOLUTIONS

27.09.2022

Araç: Audi A6 2.016V TDI Avant Ouattro

Motor kodu: DDDA

Üretim yılı: 15-18

Kilometre durumu135508 (kumanda ünitesinden okunan

)

Lisans numarası: 16EK770

VIN: WAUZZZ4GZJN004190 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 27.09.2022 14:08:58 / Standard

Hata kodu I Genel sorgulama I -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği I 1

Hata kodu 20557:

Isıtıcı destek pompası

>ÇALIŞTIRILMASI ZOR VEYA BLOKE

Motor Katkı maddesi dozajlama sistemi 0

ABS Fren elektroniği _!

Hata kodu 161792:

Lastik basıncı uyarısı

>HATALI FONKSİYON

ABS El freni 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

AIC sistemi Arka AIC kumanda ünitesi 1

Hata kodu 25: __ __

GOVDE MENFEZİ ARKA SOL AKTUATOR MOTORU

>HATALI FONKSİYON

Konfor Merkezi konfor modülü 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 1

Hata kodu 2988zv __ __

DEĞİŞTİRME SAGDAN DİREKSİYONLU / SOLDAN DİREKSİYON

LU ARAÇ

>FONKSİYON AKTİF!

Konfor Gösterge grubu 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor FAR AYARI 1

Hata kodu 5275ğ48: __ __

DEĞİŞTİRME SAGDAN DİREKSİYONLU / SOLDAN DİREKSİYON

LU ARAÇ

>FONKSİYON AKTİF!

Konfor Uzun huzmeli far asistanı 0

Konfor Sürücü kapısı elektroniği 0

Konfor Yolcu kapısı elektroniği 0

Konfor Kapı elektroniği arka sol 0

Konfor Kapı elektroniği arka sağ 0

Konfor Sürücü koltuğu ayarı 0

Konfor Dişag. arayüzü veri yolu 0

Konfor Arka görüş/çevre kamera sistemi 0

Konfor Bagaj kapağı elektroniği 0

Konfor Sensör elektronik 0

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Hırsızlık koruması Erişim/çalıştırma yetkisi 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0

SesNideo Bilgi elektroniği 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2022 14:26
Rapor No: 34-04-1109195
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2022 13:34

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2022 14:26

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.07.2020		ERP-Park Halinde Çarpılma ^{1a} ilgi ve Gözetim	Hayır	53749.89	TL
28.03.2019		ERP-Anahtar Çalinması/Kaybolması	Hayır	1746.73	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2022 14:26
Rapor No: 34-04-1109195
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2022 13:34

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2022 14:26

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Motor kaputu

Camlar

Parça ve Hasar

Motor kaputu - Rötüş

Ön cam - Taş İzi

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ arka çamurlukta boyasız onarım var. Motor kaputunda boyasız onarım var.

Diğer notlar;

Esp sistemi tam kapanmadığından DYNO testi yapılamadı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2022 14:26 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1109195 Araç Giriş Tarihi: 27.09.2022 13:34 Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2022 14:26
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemleri ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemleri ile giderilebilecek vuruş ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görünümlerini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası