



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2021 12:30
Rapor No: 34-04-2033607
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2021 10:30

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2021 12:30

Full Plus Ekspertiz



34BML961

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 30.09.2021 12:30
Rapor No: 34-04-2033607
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2021 10:30

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2021 12:30

Araç Bilgileri

Plaka	34BML961	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	102163	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WBAJC5104JWC62173	Motor Gücü	140 kw
Motor Hacmi	1995cc	Marka	BMW
Rengi	BEYAZ METALİK	Model	5 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2021-04-17	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2021 12:30
Rapor No: 34-04-2033607
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2021 10:30

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2021 12:30

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		ARAÇ GENELİNDE EZİKLER VE ÇİZİKLER MEVCUT.
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		JANTLARDA SÜRTÜNMEYE BAĞLI BOYA ATMALARI MEVCUT.
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2021 12:30
Rapor No: 34-04-2033607
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2021 10:30

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2021 12:30

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1 m/km	-1.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	49	49	0
2. Aks	55	53	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	498	520	4
2. Aks	317	303	4
El Freni	386	353	9

Verimlilik

94

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/18	96Y	5,5 mm	Yazlık
Sol Arka	245/45/18	96Y	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/45/18	96Y	5,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/45/18	96Y	5 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2021 12:30
Rapor No: 34-04-2033607
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2021 10:30

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2021 12:30

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
140	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2021 12:30
Rapor No: 34-04-2033607
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2021 10:30

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2021 12:30

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
SOLUTIONS

30.09.2021
Araç: BMW 520d 630 xDrive
Motor kodu: B47 D20 A
Üretim yılı: 16-18
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34BML961
VIN: WBAJC5104JWC62173 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 30.09.2021 10:31:40 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DDE Motor kumanda ünitesi 0
Motor SCR Egzoz gazı son işlem 0
ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0
AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0
Konfor KOMBI Gösterge panosu 0
Konfor BDC Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor KAFAS Kamera tabanlı sürücü destek sis... 0

Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0
Konfor HKFM Yukarı açılır arka kapı modülü 0
Konfor SAS Özel donanım sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi O*
Konfor SWW Şerit değiştirme uyarısı 0
Konfor FLE-L Sol far elektroniği 0
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği 0
Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0
Konfor PMA Park manevra asistanı 0
Konfor SMFA sürücü koltuk kumanda ünitesi 0
Konfor TRSVC Panoramik kamera 0
Konfor HRSNR arka sağ kısa menzilli radar 0
Konfor ENS ağ kumanda ünitesi 0
Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0
Şanzıman VTG Transfer kutusu kumanda ünitesi 0
Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0
SesNideo TCB Telematik kumanda ünitesi 0
SesNideo HU-H Kontrol yüzeyi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2021 12:30
Rapor No: 34-04-2033607
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2021 10:30

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2021 12:30

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.12.2019	Hayır	Çarpisma	Hayır	0	
28.01.2019	Hayır	Çarpisma	Hayır	1483.26	TL



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2021 12:30
Rapor No: 34-04-2033607
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2021 10:30

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2021 12:30

Araç Resimleri



Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

ÖN CAMDA TAŞ İZİ MEVCUT. SAĞ AYNA SİNYALİ ÇATLAK MEVCUT. SAĞ FRANGART BOYALI. SAĞ KAPI İÇİ BOYA İŞLEMLİ.

Diğer notlar;

DYNO TESTİ YAPILAMADI.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2021 12:30
Rapor No: 34-04-2033607
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2021 10:30

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2021 12:30

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası