

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2023 11:25
Rapor No: 34-04-1194491
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2023 10:38

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2023 11:25

Full Plus Ekspertiz



34KK0153

Eksper / İmza



34-HYB-19859


Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2023 11:25 Bayi No: 3404 Sayfa: 2/8
Rapor No: 34-04-1194491 Araç Giriş Tarihi: 27.09.2023 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2023 11:25
Mersis No: 0005114804300001

Araç Bilgileri

Plaka	34KK0153	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	160221	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WBA1V7108GV619775	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1496cc	Marka	BMW
Rengi	BEYAZ	Model	1 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2024-11-16	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2023 11:25
Rapor No: 34-04-1194491
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2023 10:38

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2023 11:25

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2023 11:25 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/8
Rapor No: 34-04-1194491 Araç Giriş Tarihi: 27.09.2023 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2023 11:25
Mersis No: 0005114804300001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.8 m/km	-2.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	67	1
2. Aks	66	66	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	316	315	0
2. Aks	217	215	1
El Freni	62	59	4

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2023 11:25
Rapor No: 34-04-1194491
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2023 10:38

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2023 11:25

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
219	98,25	40,6	128
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	90,7	40,12	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2023 11:25 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/8
Rapor No: 34-04-1194491 Araç Giriş Tarihi: 27.09.2023 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2023 11:25
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN
SOLUTIONS

27.09.2023
Araç: BMW 116d F20
Motor kodu: 837 D15 A
Üretim yılı: 15-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34KK0153
VIN: WBA1V7108GV619775 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 27.09.2023 11:13:44 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DDE Motor kumanda ünitesi 0

ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0
AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0
Konfor KOMBI Gösterge panosu 0
Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0
Konfor ICM Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ü.. 0
Konfor FEM Ön araç elektrik sistemi kumanda ü.. 0
Konfor REM arka elektronik modülü 0

Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0

Konfor TRSVC Panoramik kamera 0
Konfor FLE-L Sol far elektroniği 0
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği 0

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0
Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0
SesNideo CIC Bilgi-eğlence kumanda ünitesi 0

SesNideo CBX-eCall Acil çağrı modülü 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
28.05.2020		ERP-Araç Disinda Sabit Cisme Çarpma	Hayır	15301.55	TL

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2023 11:25
Rapor No: 34-04-1194491
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2023 10:38


Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2023 11:25

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön çamurluk civatalarında işlem var. Sol sis farında çatlak var.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	27.09.2023 11:25	Bayi No:	3404	Sayfa:	8/8
Rapor No:	34-04-1194491	Araç Giriş Tarihi:	27.09.2023 10:38	Araç Çıkış Tarihi:	27.09.2023 11:25
Mersis No:	0005114804300001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ön ve arka tamponlarda değişmiş ve boyanmış parça kontrolü bu ekspertizin kapsamında değildir.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası