



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.06.2022 13:11
Rapor No: 34-04-1090022
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2022 12:40

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2022 13:11

Full Plus Ekspertiz



16BK990

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 20.06.2022 13:11
Rapor No: 34-04-1090022
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2022 12:40

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2022 13:11

Araç Bilgileri

Plaka	16BK990	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	121678	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WBA6T5100KVE72895	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1496cc	Marka	BMW
Rengi	MAVİ METALİK	Model	2 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2023-11-10	Model Yılı	2018
Araç Tipi	MPV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.06.2022 13:11
Rapor No: 34-04-1090022
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2022 12:40

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2022 13:11

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.06.2022 13:11
Rapor No: 34-04-1090022
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2022 12:40

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2022 13:11


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.4 m/km	-0.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	64	1
2. Aks	65	65	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	290	328	12
2. Aks	135	156	13
El Freni	138	155	11

Verimlilik

58

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/17	95W	4 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/17	95W	4 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/17	95W	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/17	95W	4 mm	Yazlık

Parça	Hasar
Jant kapağı seti	Deforme Olmuş
Jant kapağı seti	Çizik

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.06.2022 13:11
Rapor No: 34-04-1090022
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2022 12:40

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2022 13:11

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.06.2022 13:11
Rapor No: 34-04-1090022
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2022 12:40

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2022 13:11

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN
"SOLUTIONS

20.06.2022

Araç: BMW 216d F45 Active Tourer

Motor kodu: 837 C15 A

Üretim yılı: 15-

Kilometre durumu

Lisans numarası: 168K990

VIN: WBA6T5100KVE72895 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 20.06.2022 13:06:45 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

Motor DDE Motor kumanda ünitesi 0

Motor SCR Egzoz gazı son işlem 0

ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0

Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0

AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0

Konfor KOMBI Gösterge panosu 0*

Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0

Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0

Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0

Konfor BDC Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor TRSVC Panoramik kamera 0

Konfor PMA Park manevra asistanı 0

Konfor HKL Bagaj kapağı modülü 0

Konfor FLE-L Sol far elektroniği 0

Konfor FLE-R Sağ far elektroniği 0

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0

Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0

Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0

SesNideo HU Kontrol yüzeyi 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

SesNideo CBX-eCall Acil çağrı modülü 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

WBA6T5100KVE72895 şase nolu ve 16BK990 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.06.2022 13:11
Rapor No: 34-04-1090022
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2022 12:40

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2022 13:11

Araç Resimleri



Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik dışlerinde deformasyon var

Diğer notlar;

Aracın ESP sistemi tam kapanmadığından DYNO testi yapılamadı

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.06.2022 13:11

Rapor No: 34-04-1090022

Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404

Araç Giriş Tarihi: 20.06.2022 12:40

Sayfa: 8/8

Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2022 13:11

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası