



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.10.2021 13:44
Rapor No: 34-04-2037900
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.10.2021 13:04

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.10.2021 13:44

Full Plus Ekspertiz



16AOP580

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.10.2021 13:44
Rapor No: 34-04-2037900
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.10.2021 13:04


Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.10.2021 13:44

Araç Bilgileri

Plaka	16AOP580	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	106386	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WDD2050401F213427	Motor Gücü	115 kw
Marka	Mercedes-Benz	Motor Hacmi	1595cc
Rengi	BEYAZ	Model	C
Sonraki Muayene Tar.	2023-10-02	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Station Wagon (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 28.10.2021 13:44
Rapor No: 34-04-2037900
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.10.2021 13:04Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.10.2021 13:44**Kontrol Listesi**

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.10.2021 13:44
Rapor No: 34-04-2037900
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.10.2021 13:04

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.10.2021 13:44

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	63	65	2
2. Aks	52	54	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	308	351	12
2. Aks	130	144	9
El Freni	245	267	8

Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/50/17	98W	3 mm	Yazlık
Sol Arka	225/50/17	98W	3 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/50/17	98W	3 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/50/17	98W	3 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.10.2021 13:44
Rapor No: 34-04-2037900
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.10.2021 13:04

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.10.2021 13:44

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 115	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.10.2021 13:44
Rapor No: 34-04-2037900
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.10.2021 13:04

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.10.2021 13:44

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

28.10.2021
Araç: Mercedes C1801.6i 16V (205)
Motor kodu: 274.910
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 16AOP580
VIN: WDD2050401F213427 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 28.10.2021 13:15:33 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 1

Hata kodu P008994:
Yakıt basıncı regülatörü 1
>HATALI FONKSİYON

Motor FSCU UDS OBD 0
Motor PTCU: Güç aktarma organları O*
ABS ESP: Elektronik stabilite programı 0
Hava yastığı SRS: Supplemental Restraint System O*

AIC sistemi KLA Klima 0

Güvenlik DTR adaptif hız kontrol sistemi 0

Konfor KI (Kombiinstrument): Gösterge panosu 0
Konfor TPAD: Touchpad O*
Konfor SG-SW—L sol far kumanda ünitesi 0

Konfor SG-SW—R _s_ağ far kumanda ünitesi 0
Konfor SAM ön: On merkezi elektrik kumanda ü... 0
Konfor SAM arka araç elektrik sistemi kumanda... 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor PARK: Park asistanı
Konfor TSG VL sol kapı kumanda ünitesi
Konfor TSG VR ön sağ kapı kumanda ünitesi
Konfor TSG HL arka sol kapı kumanda ünitesi
Konfor TSG HR arka sağ kapı kumanda ünitesi 00000

Konfor EZS (Elektr. Zündschloss): Elektr. ateşlem.
..
Konfor MRM direksiyon sütunu kumanda ünitesi
Konfor 360" Kamera 000

Şanzıman VGS: Tam entegre şanzıman kontrolü
Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon 00
SesNideo ZAN merkezi bilgi-eğlence ekranı

Hata kodu BIF9196:
Ekran arka plan aydınlatması
>HATALI FONKSİYON
SesNideo HU: Head Unit
SesNideo ZAN OBD

Hata kodu BI F9196:
Ekran arka plan aydınlatması
>HATALI FONKSİYON

SesNideo ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko.
..
Lastik basıncı kontrolü RDK OBD 00
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.10.2021 13:44
Rapor No: 34-04-2037900
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.10.2021 13:04

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.10.2021 13:44

Tramer Sorgulaması

WDD2050401F213427 şase nolu ve 16AOP580 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.10.2021 13:44
Rapor No: 34-04-2037900
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.10.2021 13:04

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.10.2021 13:44

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Camlar

Parça ve Hasar

Ön cam - Değişmiş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol far ayaklarında hasar var. Sağ tavan direği FRANGART boyalı.

Diğer notlar;

Araçın ESP sistemi tam kapanmadığından DYNO testi yapılamadı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.10.2021 13:44
Rapor No: 34-04-2037900
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.10.2021 13:04

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.10.2021 13:44

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası