



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.04.2023 10:21
Rapor No: 34-04-1156097
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.04.2023 09:24

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2023 10:21

Full Plus Ekspertiz



16BAL421

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.04.2023 10:21
Rapor No: 34-04-1156097
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.04.2023 09:24

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2023 10:21

Araç Bilgileri

| | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|---|
| Plaka | 16BAL421 | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM | 36873 | Yakıt Cinsi | Benzin |
| Şase | WBA5F5106LFK00167 | Motor Gücü | 125 kw |
| Marka | BMW | Motor Hacmi | 1597cc |
| Rengi | SİYAH METALİK | Model | 3 Serisi |
| Sonraki Muayene Tar. | 2023-06-26 | Model Yılı | 2020 |
| Araç Tipi | Sedan | Ruhsat Sahibi | YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı | 5 Kapı | | |

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.04.2023 10:21
Rapor No: 34-04-1156097
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.04.2023 09:24

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2023 10:21

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı | | |
| Araç Koltukları | | |
| Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri | | |
| Araç İç Donanımı | | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | | |
| Silecekler | | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | | |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri | | |
| Lastik ve Jantlar | | |
| Fren Sistemi | | |
| Yürür Aksam | | |
| Motor | | |
| Şanzıman | | |
| Diferansiyel | | |
| Direksiyon Sistemi | | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | | |
| Park Sensörleri | | |
| Araç Altı | | |
| Akü | | |
| Klima | | |



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.04.2023 10:21
Rapor No: 34-04-1156097
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.04.2023 09:24

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2023 10:21


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|-----------|-----------|
| -3.3 m/km | -3.3 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 62 | 62 | 0 |
| 2. Aks | 67 | 66 | 1 |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks | 62 | 64 | 3 |
| 2. Aks | 290 | 266 | 8 |
| El Freni | 69 | 63 | 9 |

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 225/50/17 | 98Y | 6 mm | Yazlık |
| Sol Arka | 225/50/17 | 98Y | 6 mm | Yazlık |
| Sağ Ön | 225/50/17 | 98Y | 6 mm | Yazlık |
| Sağ Arka | 225/50/17 | 98Y | 6 mm | Yazlık |



Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.04.2023 10:21
Rapor No: 34-04-1156097
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriř Tarihi: 06.04.2023 09:24

Sayfa: 5/8
Araç Çıkıř Tarihi: 06.04.2023 10:21

Dinamometre Ölçüm Deđerleri

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ölçülen Motor Torku 288 NM | Teker Torku 245,19 NM | Teker Gücü 94 KW | Test Hızı 126 km/h |
| Ruhsat Verisi Güç 125 KW | Test Sonucu Güç 127,2 KW | Kayıp Güç 19,21 KW | Performans % 100,00 |

RPM (Devir/dk) Grafiđi





Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.04.2023 10:21
Rapor No: 34-04-1156097
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.04.2023 09:24

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2023 10:21

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN
"SOLUTIONS

06.04.2023
Araç: BMW 320i 620
Motor kodu: 848 816 B
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 168AL421
VIN: WBA5F5106LFK00167 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 06.04.2023 09:54:12 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DME Motor kumanda ünitesi 0
ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0
AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0
Konfor KOMBI Gösterge panosu 0
Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0
Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0

Konfor BDC Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor FLE-L Sol far elektroniği 0
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği 0
Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0

Konfor KAFAS Kamera tabanlı sürücü destek sis... 0

Konfor PMA Park manevra asistanı 0

Konfor SMFA sürücü koltuk kumanda ünitesi 0
Konfor SWW Şerit değiştirme uyarısı 0
Konfor TRSVC Panoramik kamera 0
Konfor HRSNL arka sol kısa menzilli radar 0
Konfor HRSNR arka sağ kısa menzilli radar 0

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0
Süspansiyon VIP Sanal entegrasyon platformu 0
Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0
SesNideo HU-H Kontrol yüzeyi 0
SesNideo TCB Telematik kumanda ünitesi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 03.02.2022 | | Çarpisma | Hayır | 2596 | TL |



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.04.2023 10:21
Rapor No: 34-04-1156097
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.04.2023 09:24

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2023 10:21

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.04.2023 10:21 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-04-1156097 Araç Giriş Tarihi: 06.04.2023 09:24 Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2023 10:21
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası