



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.08.2021 10:05
Rapor No: 34-05-1027970
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 18.08.2021 09:42

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2021 10:05

Full Plus Ekspertiz



34RY0576

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.08.2021 10:05
Rapor No: 34-05-1027970
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 18.08.2021 09:42

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2021 10:05

Araç Bilgileri

Plaka	34RY0576	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	85871	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA1R510XHV756212	Motor Gücü	100 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	BMW
Rengi	BEYAZ	Model	1 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2021-10-05	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.08.2021 10:05
Rapor No: 34-05-1027970
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 18.08.2021 09:42

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2021 10:05

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.08.2021 10:05
Rapor No: 34-05-1027970
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 18.08.2021 09:42

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2021 10:05


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
11 ! m/km	-1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	62	64	2
2. Aks	63	66	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	347	322	7
2. Aks	137	194	29
El Freni	21	188	89

Verimlilik

73

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	91Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	245/40/17	91W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/17	91Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/40/17	91W	6 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.08.2021 10:05
Rapor No: 34-05-1027970
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 18.08.2021 09:42

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2021 10:05

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 235 NM	Teker Torku 194,78 NM	Teker Gücü 71,8 KW	Test Hızı 109 km/h
Ruhsat Verisi Güç 100 KW	Test Sonucu Güç 98 KW	Kayıp Güç 2 KW	Performans % 98,00

RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.08.2021 10:05
Rapor No: 34-05-1027970
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 18.08.2021 09:42

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2021 10:05

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
SOLUTIONS

18.08.2021
Araç: BMW 118i F20
Motor kodu: 838 815 A
Üretim yılı: 15-19
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34RY0576
VIN: WBA1R510XHV756212 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 18.08.2021 09:50:24 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DME Motor kumanda ünitesi 0

ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0
AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0
Konfor KOMBI Gösterge panosu 0
Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0
Konfor ICM Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ü.. 0
Konfor FEM Ön araç elektrik sistemi kumanda ü.. 0
Konfor REM arka elektronik modül 0
Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0
Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0

Konfor TRSVC Panoramik kamera 0
Konfor FLE-L Sol far elektroniği 0
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği 0

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0
Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0
SesNideo CIC Bilgi-eğlence kumanda ünitesi 0

SesNideo CBX-eCall Acil çağrı modülü 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

WBA1R510XHV756212 şase nolu ve 34RY0576 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>


Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.08.2021 10:05
Rapor No: 34-05-1027970
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 18.08.2021 09:42

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2021 10:05

Araç Resimleri



Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.
Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

ARAÇTA DOLU ONARIMI VAR.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.08.2021 10:05
Rapor No: 34-05-1027970
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 18.08.2021 09:42

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2021 10:05

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası