



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 12:21  
Rapor No: 34-04-1039120  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 11:20

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 12:21

# Full Plus Ekspertiz



## 06FH6976

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 12:21  
Rapor No: 34-04-1039120  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 11:20

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 12:21

## Araç Bilgileri

Plaka	06FH6976	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	108823	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WVWZZZAUZFW007542	Motor Gücü	77 kw
Marka	Volkswagen	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	SİYAH	Model	Golf
Sonraki Muayene Tar.	2023-06-08	Model Yılı	2014
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 12:21  
Rapor No: 34-04-1039120  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 11:20

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 12:21

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 12:21  
Rapor No: 34-04-1039120  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 11:20

Sayfa: 4/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 12:21


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-1.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	72	3
2. Aks	77	70	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	305	332	8
2. Aks	170	168	1
El Freni	57	58	2

### Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91T	6 mm	4 Mevsim
Sol Arka	205/55/16	91T	6 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	205/55/16	91T	6 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	205/55/16	91T	6 mm	4 Mevsim



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 12:21  
Rapor No: 34-04-1039120  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 11:20

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 12:21

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 77 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

## RPM (Devir/dk) Grafiđi

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.  
Flora İř Merkezi No:3/1C ATAřEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 06.11.2021 12:21  
Rapor No: 34-04-1039120  
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404  
Araç Giriř Tarihi: 06.11.2021 11:20Sayfa: 6/8  
Araç Çıkıř Tarihi: 06.11.2021 12:21

## OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN  
SOLUTIONS06.11.2021  
Araç: Volkswagen Golf7 1.6 16V TDI BlueMotion  
Motor kodu: CLHA  
Üretim yılı: 13-17  
Kilometre durumu108823 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Lisans numarası: 06FH6976  
VIN: WVVZZZAUZF007542 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiř: 06.11.2021 12:00:05 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileřen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Motor elektronikđi I 0  
ABS Fren elektronikđi 0Hava yastığı Hava yastığı 0  
AIC sistemi AIC/kalorifer 0Konfor Araç elektrik sistemi 1 0  
Konfor Gösterge grubu 1Hata kodu 16777019:  
ECU  
>YAZILIM/KODLAMA YAN LIř!  
Konfor S\_ürücü kapısı elektronik 0  
Konfor On sağ koltuk kapısı elektronik 0  
Konfor Diyađ. arayüzü veri yolu 1Hata kodu 131699:  
Bilgi elektronikđi ECU 1  
»İLETİřİM YOK  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

řanzıman řanzıman elektronikđi 0

Direksiyon Direksiyon asistanı  
Direksiyon Direksiyon sütunu modülü OO  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Deđiřimi	Hasar Tanımı	Ađır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.10.2019		ERP-Park Halinde Çarpılma	Hayır	429.25	TL
04.08.2018		Carpma	Hayır	0	TL



D-Expert

## TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 12:21  
Rapor No: 34-04-1039120  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 11:20

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 12:21

### Araç Resimleri



### Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Kalorifer/Klima	Havalandırma ızgarası - Kırılmış
Kapı, sol ön	Kapı, sol ön - Rötüş
Kapı, sağ ön	Kapı, sağ ön - Rötüş
Döşemeler/Kapaklar	Tavan döşemesi - Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

### Notlar

#### Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ve sol ön kapı civatalarında işlem var. Bagaj kapağı civatalarında işlem var.

#### Diğer notlar;

Araç ESP sistemi kapanmadığından DYNO testi yapılmadı.



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 12:21  
Rapor No: 34-04-1039120  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 11:20

Sayfa: 8/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 12:21

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası