



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.06.2022 13:22  
Rapor No: 34-04-1088475  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 12:42

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2022 13:22

# Full Plus Ekspertiz



## 34SD5419


Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 14.06.2022 13:22  
Rapor No: 34-04-1088475  
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 12:42Sayfa: 2/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2022 13:22**Araç Bilgileri**

<b>Plaka</b>	34SD5419	<b>Şanzıman Tipi</b>	Otomatik
<b>KM</b>	12099	<b>Yakıt Cinsi</b>	Dizel
<b>Şase</b>	WAUZZZF42HA078097	<b>Motor Gücü</b>	140 kw
<b>Motor Hacmi</b>	1968cc	<b>Marka</b>	Audi
<b>Rengi</b>	GRİ	<b>Model</b>	A4
<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	2023-10-20	<b>Model Yılı</b>	2016
<b>Araç Tipi</b>	Station Wagon	<b>Ruhsat Sahibi</b>	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
<b>Kapı Sayısı</b>	5 Kapı		

**Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)****B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.06.2022 13:22  
Rapor No: 34-04-1088475  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 12:42

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2022 13:22

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.06.2022 13:22  
Rapor No: 34-04-1088475  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 12:42

Sayfa: 4/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2022 13:22

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.9 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	75	0
2. Aks	64	64	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	354	385	8
2. Aks	237	271	13
El Freni	120	139	13

### Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/R18	100Y	5 mm	Yazlık
Sol Arka	245/45/R18	100Y	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/45/R18	100Y	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/45/R18	100Y	5 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.06.2022 13:22  
Rapor No: 34-04-1088475  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 12:42

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2022 13:22

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 140 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

## RPM (Devir/dk) Grafiđi

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.06.2022 13:22  
Rapor No: 34-04-1088475  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 12:42

Sayfa: 6/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2022 13:22

## OBD Genel Arıza Tarama

(&n: GUTMANN  
SOLUTIONS

14.06.2022

Araç: Audi A4 2.016V TDI Allroad Quattro

Motor kodu: DETA

Üretim yılı: 16-18

Kilometre durumu120998 (kumanda ünitesinden okunan

)

Lisans numarası: 34SD5419

VIN: WAUZZZF42HA078097 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 14.06.2022 13:02:17 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniđi I 0

Motor Katkı maddesi dozajlama sistemi 0

ABS Fren elektroniđi 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Merkezi konfor modülü 0

Konfor Diyađ. arayüzü veri yolu 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Arka görüş/çevre kamera sistemi 0

Konfor Sol lamba kontrolü 0

Konfor Sağ lamba kontrolü 0

Konfor Işık kontrolü sol 2 0

Konfor Işık kontrolü sağ 2 0

Konfor Sürücü kapısı elektroniđi 0

Konfor Yolcu kapısı elektroniđi 0

Konfor Arka sürücü tarafı kapı elektroniđi 0

Konfor Arka yolcu tarafı kapı elektroniđi 0

Konfor Bagaj kapađı elektroniđi 0

Konfor Sürücü koltuđu ayarı 0

Konfor Sürgülü tavan 1

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu 281:

Sürgülü/kaldırma tavan şalteri

>Sıkışmış şalter.

Şanzıman Şanzıman elektroniđi 0

Şanzıman Vites seçme kolu elektronik 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0

SesNideo Bilgi elektroniđi 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.06.2022 13:22

Bayi No: 3404

Sayfa: 7/9

Rapor No: 34-04-1088475

Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 12:42

Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2022 13:22

Mersis No: 0005114804300001

**Tramer Sorgulaması**

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.03.2021		Çarpisma	Hayır	970	TL
24.01.2021		Park Halinde Çarpılma	Hayır	6350	TL
17.08.2020		Çarpisma	Hayır	750	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.06.2022 13:22  
Rapor No: 34-04-1088475  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 12:42

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2022 13:22

## Araç Resimleri



## Diğer

### Parça Grubu

Elektrik donanımı/Pano

### Parça ve Hasar

Akü - Test Sonucu

## Notlar

### Diğer notlar;

ESP sistemi tam kapanmadığından DYNO testi yapılamadı.





D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.06.2022 13:22  
Rapor No: 34-04-1088475  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 12:42

Sayfa: 9/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2022 13:22

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası