



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.10.2022 11:53
Rapor No: 34-04-1114155
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:57

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2022 11:53

Full Plus Ekspertiz



34RM9573

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.10.2022 11:53
Rapor No: 34-04-1114155
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:57

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2022 11:53

Araç Bilgileri

| | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|---|
| Plaka | 34RM9573 | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM | 79934 | Yakıt Cinsi | Benzin |
| Şase | WDD2130401A229098 | Motor Gücü | 115 kw |
| Marka | Mercedes-Benz | Motor Hacmi | 1595cc |
| Rengi | BEYAZ | Model | E |
| Sonraki Muayene Tar. | 2024-10-10 | Model Yılı | 2017 |
| Araç Tipi | Sedan | Ruhsat Sahibi | YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı | 4 Kapı | | |

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.10.2022 11:53
Rapor No: 34-04-1114155
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:57

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2022 11:53

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı | | |
| Araç Koltukları | | |
| Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri | | |
| Araç İç Donanımı | | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | | |
| Silecekler | | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | | |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri | | |
| Lastik ve Jantlar | | |
| Fren Sistemi | | |
| Yürür Aksam | | |
| Motor | | |
| Şanzıman | | |
| Diferansiyel | | |
| Direksiyon Sistemi | | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | | |
| Park Sensörleri | | |
| Araç Altı | | |
| Akü | | |
| Klima | | |



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.10.2022 11:53 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/9
Rapor No: 34-04-1114155 Araç Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:57 Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2022 11:53
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|-----------|-----------|
| -2.3 m/km | -1.5 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 59 | 61 | 2 |
| 2. Aks | 51 | 48 | 3 |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks | 285 | 333 | 14 |
| 2. Aks | 200 | 212 | 6 |
| El Freni | 76 | 125 | 39 |

Verimlilik

63

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 245/30/20 | 95Y | 7 mm | Yazlık |
| Sol Arka | 275/30/20 | 97Y | 7 mm | Yazlık |
| Sağ Ön | 245/30/20 | 95Y | 7 mm | Yazlık |
| Sağ Arka | 275/30/20 | 97Y | 7 mm | Yazlık |



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.10.2022 11:53
Rapor No: 34-04-1114155
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:57

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2022 11:53

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Ölçülen Motor Torku - | Teker Torku - | Teker Gücü - | Test Hızı - |
| NM | NM | KW | km/h |
| Ruhsat Verisi Güç 115 | Test Sonucu Güç - | Kayıp Güç - | Performans % -- |
| KW | KW | KW | |

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.10.2022 11:53 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/9
Rapor No: 34-04-1114155 Araç Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:57 Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2022 11:53
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(tün; GUTMANN
'SOLUT IONS

19.10.2022
Araç: Mercedes E 180 1.6i 16V (213)
Motor kodu: 274.910
Üretim yılı: 16-18
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34RM9573
VIN: WDD2130401A229098 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 19.10.2022 11:30:16 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 2

Hata kodu P06DA00:
Motor yağ pompaları valfi
>Elektriksel hata veya kesinti

Hata kodu U010187:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
>BOZUKİLETİŞİM

Motor FSCU yakıt pompası 0
Motor PTCU: Güç aktarma organları 2

Hata kodu U11A6:
Video/radar sensörü kumanda ünitesine CAN—Bus/bağl
antı
>BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu U0101:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
>BOZUKİLETİŞİM

ABS ESP/EFB OBD 0
Hava yastığı SRS hava yastığı kumanda ünitesi 0
Hava yastığı RevGUS VL ön sol geri gelebilen kemer
to... 0
Hava yastığı RevGUS VR ön sağ geri gelebilen kemer
t... 0
AIC sistemi KLA Klima 0
Güvenlik ABA: Aktif fren asistanı O*
Konfor KI (Komb_i_instrument): Gösterge panosu O*
Konfor SAM ön: Ön merkezi elektrik kumanda ü.. 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor SAM arka araç elektrik sistemi kumanda... 0

Konfor TPAD: Touchpad 0

Konfor PSD: Panoramik tavan O*
Konfor AML ortam aydınlatması 1

Hata kodu U1128:
Lin—bus 6
>HATALI İLETİŞİM!

Konfor ESE sürücü koltuğu ayarı 0

Konfor ESE yolcu koltuğu ayarı 0
Konfor PARK: Park asistanı 0
Konfor TSG VL sol kapı kumanda ünitesi 0
Konfor TSG VR ön sağ kapı kumanda ünitesi 0
Konfor TSG HL arka sol kapı kumanda ünitesi 0
Konfor TSG HR arka sağ kapı kumanda ünitesi 0

Konfor DBE dijital OBD 0
Konfor EZS dijital OBD 0
Konfor MRM direksiyon sütunu kumanda ünitesi 0
Konfor KG anahtarsız giriş 0

Şanzıman Şanzıman 0

Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon O*
SesNideo Audio/Comand O*

SesNideo Telematik HERMES O*
SesNideo ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko.
.. 0
SesNideo ZAN OBD 0
Lastik basıncı kontrolü RDK OBD 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.10.2022 11:53
Rapor No: 34-04-1114155
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:57

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2022 11:53

Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 04.05.2020 | | Carpma | Hayır | 0 | TL |
| 27.07.2017 | | puigi ERP-Dolu/Yıldırım/Firtina | Hayır | 22114.91 | TL |



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.10.2022 11:53
Rapor No: 34-04-1114155
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriř Tarihi: 19.10.2022 10:57

Sayfa: 8/9
Araç Çıkıř Tarihi: 19.10.2022 11:53

Araç Resimleri



Diđer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araçın muhtelif yerlerinde boyasız göçük onarımları mevcut. Araç içi döřeme ve bakalitlerinde kullanıma bađlı deformasyon mevcut. Sađ sol ön çamurluk civatalarında ayar iřlemi mevcut.

Test hattı ile ilgili notlar;

Esp sistemi tam kapanmadıđından dyno testi yapılmadı.

Diđer notlar;

Esp sistemi tam kapanmadıđından dyno testi yapılamadı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.10.2022 11:53 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1114155 Araç Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:57 Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2022 11:53
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliđini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiđi gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olađan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluđunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeđi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliđini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası