

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.11.2023 16:30
Rapor No: 34-04-1207948
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 21.11.2023 16:08

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2023 16:30

Full Plus Ekspertiz 4x4



34FST099

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.11.2023 16:30
Rapor No: 34-04-1207948
Mersis No: 0005114804300001


Bayı No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 21.11.2023 16:08

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2023 16:30

Araç Bilgileri

Plaka	34FST099	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	15470	Yakıt Cinsi	Elektrik
Şase	WBY21CF04NCH79375	Motor Gücü	385 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	0cc
Rengi	SİYAH	Model	I Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2024-09-30	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.11.2023 16:30
Rapor No: 34-04-1207948
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 21.11.2023 16:08

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2023 16:30

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.11.2023 16:30 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/8
Rapor No: 34-04-1207948 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2023 16:08 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2023 16:30
Mersis No: 0005114804300001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.7 m/km	-2.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	75	5
2. Aks	75	73	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	607	546	10
2. Aks	601	540	10
El Freni	379	352	7

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	275/40/22	107Y	5 mm	Yazlık
Sol Arka	275/40/22	107Y	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	275/40/22	107Y	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	275/40/22	107Y	5 mm	Yazlık

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.11.2023 16:30
Rapor No: 34-04-1207948
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 21.11.2023 16:08

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2023 16:30

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
385	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.11.2023 16:30
Rapor No: 34-04-1207948
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 21.11.2023 16:08

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2023 16:30

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN
SO L U T I O N S

21.11.2023

Araç: BMW i8 I15 Roadster REX Range Extender

Motor kodu: 838 K15 A

Uretim yılı: 18-

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34FST099

VIN:

Test edilmiş: 21.11.2023 16:17:23 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Motor EME Elektrikli makineler elektroniği D*

Motor SME Bellek yönetimi elektronik D*

Motor LIM Şarj arayüz modülü D*

ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü O*

ABS EMF Park freni kumanda ünitesi D*

Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi D*

Konfor KOMBI Gösterge panosu D*

Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi D*

Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi D*

Konfor FLE-L Sol far elektroniği D*

Konfor FLE-R Sağ far elektroniği D*

Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi D*

Konfor TRSVC Panoramik kamera D*

Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi

SesNideo HU Kontrol yüzeyi

SesNideo TCB Telematik kumanda ünitesi

SesNideo AMP ses yükseltici

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Tramer Sorgulaması

WB Y21CF04NCH79375 şase nolu ve 34FST099 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.11.2023 16:30
Rapor No: 34-04-1207948
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 21.11.2023 16:08

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2023 16:30

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Diğer

Parça Grubu

Elektrik donanımı/Pano

Parça ve Hasar

Akü - Test Sonucu

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.11.2023 16:30 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-04-1207948 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2023 16:08 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2023 16:30
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ön ve arka tamponlarda değişmiş ve boyanmış parça kontrolü bu ekspertizin kapsamında değildir.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası