



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 12:49
Rapor No: 34-04-1045285
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:06

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 12:49

Full Plus Ekspertiz



34PR6443

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 12:49
Rapor No: 34-04-1045285
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:06

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 12:49

Araç Bilgileri

Plaka	34PR6443	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	104315	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	U5YHN516GGL248207	Motor Gücü	100 kw
Marka	Kia	Motor Hacmi	1582cc
Rengi	KIRMIZI METALİK	Model	Ceed
Sonraki Muayene Tar.	2023-05-06	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 12:49
Rapor No: 34-04-1045285
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:06

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 12:49

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 12:49
Rapor No: 34-04-1045285
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:06

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 12:49


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-1.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	64	18
2. Aks	64	64	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	231	288	20
2. Aks	211	236	10
El Freni	156	167	6

Verimlilik

71

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	94W	3 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/17	94W	3 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/17	94W	3 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/17	94W	3 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 12:49
Rapor No: 34-04-1045285
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:06

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 12:49

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 215 NM	Teker Torku 156,18 NM	Teker Gücü 63 KW	Test Hızı 136 km/h
Ruhsat Verisi Güç 100 KW	Test Sonucu Güç 102,9 KW	Kayıp Güç 28,58 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 12:49
Rapor No: 34-04-1045285
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:06

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 12:49

OBD Genel Arıza Tarama

(&n; GUTMANN
SOLUTIONS

23.12.2021

Araç: Kia Cee'd (CD) 1.6 16V CRDi

Motor kodu: D 4 FE

Üretim yılı: 18-

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34PR6443

VIN: U5YHN516GGL248207 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 23.12.2021 12:21:02 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor MCS Motor kontrolü dizel 0

Hava yastığı Airbag (CAN) 0

Konfor CM Gösterge panosu 0

Şanzıman DCT Çift debriyajlı şanzıman 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

U5YHN516GGL248207 şase nolu ve 34PR6443 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 12:49
Rapor No: 34-04-1045285
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:06

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 12:49

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ön ve arka kapıda boyasız onarım mevcut.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 12:49
Rapor No: 34-04-1045285
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:06

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 12:49

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası