



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.02.2023 17:00
Rapor No: 34-04-1146557
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2023 16:17

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2023 17:00

Full Plus Ekspertiz



34AG4296

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.02.2023 17:00
Rapor No: 34-04-1146557
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2023 16:17

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2023 17:00

Araç Bilgileri

Plaka	34AG4296	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	128109	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA5A1106FGF17696	Motor Gücü	125 kw
Motor Hacmi	1592cc	Marka	BMW
Renji	BEYAZ METALİK	Model	5 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2024-09-12	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.02.2023 17:00
Rapor No: 34-04-1146557
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2023 16:17

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2023 17:00

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.02.2023 17:00
Rapor No: 34-04-1146557
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2023 16:17

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2023 17:00


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-2.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	52	53	1
2. Aks	66	59	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	416	380	9
2. Aks	417	388	7
El Freni	159	157	1

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/17	97W	5 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/17	97W	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/17	97W	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/17	97W	5 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.02.2023 17:00
Rapor No: 34-04-1146557
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2023 16:17

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2023 17:00

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 287 NM	Teker Torku 260,46 NM	Teker Gücü 96,8 KW	Test Hızı 97 km/h
Ruhsat Verisi Güç 125 KW	Test Sonucu Güç 122,8 KW	Kayıp Güç 12,49 KW	Performans % 98,24

RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.02.2023 17:00
Rapor No: 34-04-1146557
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2023 16:17

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2023 17:00

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN
"SOLUTIONS

28.02.2023
Araç: BMW 520i F10
Motor kodu: N20 816 A
Üretim yılı: 13-17
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34AG4296
VIN: WBA5A1106FGF17696 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 28.02.2023 16:26:38 /

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DME Motor kumanda ünitesi 0
Motor EKPS Yakıt pompası kumanda ünitesi 0
ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0
ABS EMF Park freni kumanda ünitesi 0
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0

AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0

Konfor KOMBI Gösterge panosu 0

Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0
Konfor ICM Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ü.. 0
Konfor FRM On araç elektrik sistemi kumanda ü.. 0
Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0
Konfor JBE Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor SZL Direksiyon sütunu anahtarlama ünitesi 0

Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0
Konfor SMFA sürücü koltuk kumanda ünitesi 0

Konfor TRSVC Panoramik kamera 0

Konfor PDC Park asistanı 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0
Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0
Hırsızlık koruması CAS sürüş yetkilendirme modülü
0
Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0

SesNideo CIC Bilgi-eğlence kumanda ünitesi 0

SesNideo CBX-eCall Acil çağrı modülü 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.02.2023 17:00
Rapor No: 34-04-1146557
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2023 16:17

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2023 17:00

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
04.10.2022		Carpma	Hayır	0	TL
04.10.2022		ERP-Carpma	Hayır	23729.66	TL
01.06.2015		ERP-Çarpisma	Hayır	13566.49	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.02.2023 17:00
Rapor No: 34-04-1146557
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2023 16:17

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2023 17:00

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Kapı, sağ arka

Parça ve Hasar

Kapı, sağ arka - Standart Dışı Onarım



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.02.2023 17:00 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1146557 Araç Giriş Tarihi: 28.02.2023 16:17 Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2023 17:00
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası