

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.08.2023 12:42
Rapor No: 34-04-1185185
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 15.08.2023 12:14

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2023 12:42

Full Plus Ekspertiz



59AEL113

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.08.2023 12:42
Rapor No: 34-04-1185185
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 15.08.2023 12:14

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2023 12:42

Araç Bilgileri

Plaka	59AEL113	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	67969	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WAUZZZ8V7KA126593	Motor Gücü	85 kw
Marka	Audi	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	A3
Sonraki Muayene Tar.	2024-07-13	Model Yılı	2019
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.08.2023 12:42
Rapor No: 34-04-1185185
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 15.08.2023 12:14

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2023 12:42

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.08.2023 12:42 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/8
Rapor No: 34-04-1185185 Araç Giriş Tarihi: 15.08.2023 12:14 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2023 12:42
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	68	3
2. Aks	65	65	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	333	297	11
2. Aks	197	198	0
El Freni	68	67	2

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91W	6 mm	Yazlık

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.08.2023 12:42
Rapor No: 34-04-1185185
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 15.08.2023 12:14

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2023 12:42

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
98	84,15	48,9	119
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	82,2	24,26	96,71
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.08.2023 12:42 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/8
Rapor No: 34-04-1185185 Araç Giriş Tarihi: 15.08.2023 12:14 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2023 12:42
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(&n: GUTMANN
SOLUTIONS

15.08.2023
Araç: Audi A3 30 TFSI Sportback
Motor kodu: DKRF
Üretim yılı: 18-20
Kilometre durumu:67969 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 59AEL113
VIN: WAUZZZ8V7KA126593 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 15.08.2023 12:29:02 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor elektroniği I 0
ABS Fren elektroniği 0

Hava yastığı Hava yastığı 0
AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0
Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Sol lamba kontrolü 0
Konfor Sağ lamba kontrolü 0
Konfor Işık kontrolü sol 2 0
Konfor Işık kontrolü sağ 2 0

Konfor Çok işleirli modül 0
Konfor PARK ASISTANI 0

Konfor Sürücü kapısı elektroniği 0
Konfor Yolcu kapısı elektroniği 0
Konfor Kapı elektroniği arka sol 0
Konfor Kapı elektroniği arka sağ 0
Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0
Konfor Arka görüş/çevre kamera sistemi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0
Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü
0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

Direksiyon Elektronik direksiyon kilidi 0

SesNideo Bilgi elektroniği 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

WAUZZZ8V7KA126593 şase nolu ve 59AEL113 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.08.2023 12:42
Rapor No: 34-04-1185185
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 15.08.2023 12:14


Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2023 12:42

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Lokal Boya

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.08.2023 12:42 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-04-1185185 Araç Giriş Tarihi: 15.08.2023 12:14 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2023 12:42
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseUliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ön ve arka tamponlarda değişmiş ve boyanmış parça kontrolü bu ekspertizin kapsamında değildir.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası