



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.12.2021 17:33  
Rapor No: 34-04-1044287  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:43

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2021 17:33

# Full Plus Ekspertiz



## 34YJ2506

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.12.2021 17:33  
Rapor No: 34-04-1044287  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:43

Sayfa: 2/9  
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2021 17:33

## Araç Bilgileri

Plaka	34YJ2506	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	105270	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBAJA310XJB181127	Motor Gücü	125 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	1597cc
Renği	GRİ METALİK	Model	5 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2022-10-14	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.12.2021 17:33  
Rapor No: 34-04-1044287  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:43

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2021 17:33

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.12.2021 17:33  
Rapor No: 34-04-1044287  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:43

Sayfa: 4/9  
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2021 17:33

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.6 m/km	-2.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	49	52	3
2. Aks	58	58	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	344	382	10
2. Aks	299	328	9
El Freni	219	265	17

### Verimlilik

86

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/18	100Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	245/45/18	100Y	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/45/18	100Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/45/18	100Y	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.12.2021 17:33  
Rapor No: 34-04-1044287  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:43

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2021 17:33

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 232 NM	Teker Torku 150,34 NM	Teker Gücü 66,2 KW	Test Hızı 144 km/h
Ruhsat Verisi Güç 125 KW	Test Sonucu Güç 109,2 KW	Kayıp Güç 30,99 KW	Performans % 87,36

## RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.12.2021 17:33  
Rapor No: 34-04-1044287  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:43

Sayfa: 6/9  
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2021 17:33

## OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN  
SOLUTIONS

28.06.2021  
Araç: BMW 520i 630  
Motor kodu: B48 B16 A  
Üretim yılı: 17-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 34YJ2506  
VIN: WBAJA310XJB181127 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 28.06.2021 17:07:54 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
Motor DME Motor kumanda ünitesi 2

Hata kodu DTC 21A02D:  
Ates alma\_ma  
>DUZENSIZ MOTOR ÇALIŞMASI

Hata kodu DTC 138220:  
RADYATOR PANJURU  
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0  
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 1

Hata kodu DTC C95415:  
Bilgi—eğlence kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>Güncel olmayan mesaj.

AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0  
Konfor KOMBI Gösterge panosu 0  
Konfor BDC Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 2

Hata kodu DTC 804081:  
Hata kodu DTC 8044D7:  
iç mekan ışık kaynakları (LIN—Bus sistemi)  
>Işık kaynaklarının sayısı hatalıdır.

Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 1

Hata kodu DTC CD0600:

Konfor HKFM Yukarı açılır arka kapı modülü 0

Konfor SAS Özel donanım sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0

Konfor FLE-L Sol far elektroniği 0  
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği 0  
Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0  
Konfor PMA Park manevra asistanı 0  
Konfor SMFA sürücü koltuk kumanda ünitesi 1

Hata kodu DTC 802A1E:  
KOLTUK AYARI  
>Motor çalıştırma nedeniyle kapalı fonksiyon.

Konfor TRSVC Panoramik kamera 0  
Konfor ENS ağ kumanda ünitesi 0  
Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0  
Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0  
Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0  
SesNideo TCB Telematik kumanda ünitesi 1

Hata kodu DTC 03178A:  
ARIZA KODUNU GÖZARDI EDİN  
>ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİ  
Ş!

SesNideo HU-H Kontrol yüzeyi 1

Hata kodu DTC E1C600:  
Ethernet bağlantısı  
>İLETİŞİM YOK  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



**D-Expert**

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.12.2021 17:33  
Rapor No: 34-04-1044287  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:43

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2021 17:33

## **Tramer Sorgulaması**

WBAJA310XJB181127 şase nolu ve 34YJ2506 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.12.2021 17:33  
Rapor No: 34-04-1044287  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:43

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2021 17:33

## Araç Resimleri



## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

## Notlar

### Diğer notlar;

Motor kaputu folyo kaplı olduğundan boya kontrolü yapılamadı.





D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.12.2021 17:33  
Rapor No: 34-04-1044287  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:43

Sayfa: 9/9  
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2021 17:33

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası