



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.09.2021 13:09
Rapor No: 34-05-1029756
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 02.09.2021 11:53

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 13:09

Full Plus Ekspertiz



34BZL862


Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 02.09.2021 13:09
Rapor No: 34-05-1029756
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 02.09.2021 11:53Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 13:09**Araç Bilgileri**

Plaka	34BZL862	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	51678	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	ZFA3120000J450881	Motor Gücü	51 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1242cc
Rengi	BEYAZ	Model	500
Sonraki Muayene Tar.	2022-09-14	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	3 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.09.2021 13:09
Rapor No: 34-05-1029756
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 02.09.2021 11:53

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 13:09

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.09.2021 13:09
Rapor No: 34-05-1029756
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 02.09.2021 11:53

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 13:09


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	-2.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	73	4
2. Aks	65	62	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	293	290	1
2. Aks	203	200	1
El Freni	79	73	8

Verimlilik

99

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/45/16	84H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	195/45/16	84H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/45/16	84H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/45/16	84H	6 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.09.2021 13:09
Rapor No: 34-05-1029756
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 02.09.2021 11:53

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 13:09

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 109,6 NM	Teker Torku 67,3 NM	Teker Gücü 37 KW	Test Hızı 100 km/h
Ruhsat Verisi Güç 51 KW	Test Sonucu Güç 50 KW	Kayıp Güç 1 KW	Performans % 98,04

RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.09.2021 13:09
Rapor No: 34-05-1029756
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 02.09.2021 11:53

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 13:09

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

02.09.2021
Araç: Fiat 500 1.2i 8V
Motor kodu: 169 A4.000
Üretim yılı: 09-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34BZL862
VIN: ZFA3120000J450881 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 02.09.2021 12:36:10 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 0
ABS ABS/ESP O*
Hava yastığı Hava yastığı O*
AIC sistemi AIC/kalorifer 0
Konfor Marelli EP gösterge panosu grubu O*
Konfor Gösterge panosu grubu Marelli/Microsof... 0

Konfor Karoseri elektronik kumanda ünitesi 0
Konfor Multimedya çalar arayüz modülü 0
Konfor PARK ASİSTANI 0

Şanzıman Otomatikleştirilmiş manuel şanzıman 0
Direksiyon Servo direksiyon 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
27.09.2017	Evet	ERP-Çarpma	Hayır	1118.29	TL
12.06.2017	Hayır	Park Halinde Çarpılma	Hayır	0	



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.09.2021 13:09
Rapor No: 34-05-1029756
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 02.09.2021 11:53

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 13:09

Araç Resimleri



Diđer

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

Notlar

Diđer notlar;

ARAÇTA BOYASIZ ONARIM MEVCUT.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.09.2021 13:09 Bayi No: 3405 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-05-1029756 Araç Giriş Tarihi: 02.09.2021 11:53 Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 13:09
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası