

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.03.2024 16:53
Rapor No: 34-04-1239988
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 15.03.2024 16:34

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2024 16:53

Full Plus Ekspertiz



34GV062

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.03.2024 16:53
Rapor No: 34-04-1239988
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 15.03.2024 16:34

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2024 16:53

Araç Bilgileri

Plaka	34GV062	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	80731	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA31BH04MCF25402	Motor Gücü	125 kw
Motor Hacmi	1597cc	Marka	BMW
Rengi	SİYAH	Model	5 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2025-11-22	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.03.2024 16:53
Rapor No: 34-04-1239988
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 15.03.2024 16:34

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2024 16:53

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.03.2024 16:53
Rapor No: 34-04-1239988
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 15.03.2024 16:34

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2024 16:53


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.9 m/km	-1.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	73	1
2. Aks	69	68	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	347	285	18
2. Aks	237	221	7
El Freni	103	113	9

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/18	96Y	5 mm	Yazlık
Sol Arka	245/45/18	96Y	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/45/18	96Y	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/45/18	96Y	5 mm	Yazlık

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.03.2024 16:53
Rapor No: 34-04-1239988
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 15.03.2024 16:34

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2024 16:53

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.03.2024 16:53
Rapor No: 34-04-1239988
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 15.03.2024 16:34

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2024 16:53

OBD Genel Arıza Tarama

(ran; GUTMANN
"SOLUTIONS

15.03.2024
Araç: BMW 520i 630
Motor kodu: 848 816 A
Üretim yılı: 17-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34GV062
VIN:
Test edilmiş: 15.03.2024 16:41:47 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DME Motor kumanda ünitesi O*
ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü O*
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0
AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0
Konfor KOMBI Gösterge panosu O
Konfor BDC Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor KAFAS Kamera tabanlı sürücü destek sis... O

Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0
Konfor HKFM Yukarı açılır arka kapı modülü 0

Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0
Konfor SWW Şerit değiştirme uyarısı O
Konfor FLE-L Sol far elektroniği O*
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği O*
Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0
Konfor PMA Park manevra asistanı O
Konfor SMFA sürücü koltuk kumanda ünitesi 0
Konfor TRSVC Panoramik kamera 0
Konfor HRSNL arka sol kısa menzilli radar O
Konfor HRSNR arka sağ kısa menzilli radar O

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0
Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0
SesNideo AMP ses yükseltici 0

SesNideo HU-H Kontrol yüzeyi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

WBA31BH04MCF25402 şase nolu ve 34GV062 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.03.2024 16:53
Rapor No: 34-04-1239988
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 15.03.2024 16:34

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2024 16:53

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ön çamurluk yarım boyalı

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	15.03.2024 16:53	Bayi No:	3404	Sayfa:	8/8
Rapor No:	34-04-1239988	Araç Giriş Tarihi:	15.03.2024 16:34	Araç Çıkış Tarihi:	15.03.2024 16:53
Mersis No:	0005114804300001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası