



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.05.2022 13:52

Bayi No: 3404

Sayfa: 1/9

Rapor No: 34-04-1065496

Araç Giriş Tarihi: 05.05.2022 12:36

Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2022 13:52

Mersis No: 0005114804300001

# Full Plus Ekspertiz



## 34BHM158

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.05.2022 13:52  
Rapor No: 34-04-1065496  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2022 12:36

Sayfa: 2/9  
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2022 13:52

## Araç Bilgileri

Plaka	34BHM158	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	138657	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WDD2130401A411553	Motor Gücü	115 kw
Marka	Mercedes-Benz	Motor Hacmi	1595cc
Rengi	GRİ SİYAH	Model	E
Sonraki Muayene Tar.	2024-03-22	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.05.2022 13:52  
Rapor No: 34-04-1065496  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2022 12:36

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2022 13:52

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.05.2022 13:52  
Rapor No: 34-04-1065496  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2022 12:36

Sayfa: 4/9  
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2022 13:52


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.9 m/km	-4.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	60	61	1
2. Aks	54	51	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	358	391	8
2. Aks	224	229	2
El Freni	159	176	10

### Verimlilik

73

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/35/R20	95Y	5 mm	Yazlık
Sol Arka	275/30/R20	97Y	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/35/R20	95Y	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	275/30/R20	97Y	5 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.05.2022 13:52  
Rapor No: 34-04-1065496  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2022 12:36

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2022 13:52

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 115 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.05.2022 13:52  
Rapor No: 34-04-1065496  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2022 12:36

Sayfa: 6/9  
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2022 13:52

## OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN  
SOLUTIONS

14.12.2021  
Araç: Mercedes E 180 1.6i 16V (213)  
Motor kodu: 274.910  
Üretim yılı: 16-18  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 34BHM158  
VIN: WDD2130401A411553 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 14.12.2021 15:42:22 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Benzinli motor 0  
Motor FSCU yakıt pompası 0  
Motor PTCU: Güç aktarma organları 0

ABS ESP/EFB OBD O\*  
Hava yastığı SRS hava yastığı kumanda ünitesi O\*  
Hava yastığı RevGUS VL ön sol geri gelebilen kemer  
to... O\*  
Hava yastığı RevGUS VR ön sağ geri gelebilen kemer  
t... O\*  
AIC sistemi KLA Klima O\*  
Güvenlik ABA: Aktif fren asistanı O\*  
Konfor KI (Komb\_i\_instrument): Gösterge panosu O\*  
Konfor SAM ön: Ön merkezi elektrik kumanda ü.. O\*  
Konfor SAM arka araç elektrik sistemi kumanda... O  
\*  
Konfor TPAD: Touchpad O\*

Konfor PSD: Panoramik tavan O\*  
Konfor SG-SW—L sol far kumanda ünitesi 0  
Konfor SG-SW—R sağ far kumanda ünitesi 0

Konfor AML ortam aydınlatması O\*

Konfor ESE sürücü koltuğu ayarı 0  
Konfor ESE yolcu koltuğu ayarı 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor PARK: Park asistanı 6\*

Hata kodu 81228:  
Dış arka sağ park yardım sensörü  
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu 81230:  
İç arka sağ park yardım sensörü  
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu 81235:  
İç arka sol park yardım sensörü  
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu B123A:  
Dış arka sol park yardım sensörü

>HATALI FONKSİYON

Hata kodu B127B:  
Arka sol merkez park yardım sensörü  
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu B1280:  
Arka sağ merkez park yardım sensörü  
>HATALI FONKSİYON

Konfor TSG VL sol kapı kumanda ünitesi O\*  
Konfor TSG VR ön sağ kapı kumanda ünitesi O\*  
Konfor TSG HL arka sol kapı kumanda ünitesi O\*  
Konfor TSG HR arka sağ kapı kumanda ünitesi O\*

Konfor DBE dijital OBD O\*  
Konfor EZS dijital OBD O\*  
Konfor MRM direksiyon sütunu kumanda ünitesi 0  
Konfor KG anahtarsız giriş O\*

Şanzıman Şanzıman 0

Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon O\*  
SesNideo Audio/Comand O\*

SesNideo Telematik HERMES O\*  
SesNideo ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko.  
.. O  
SesNideo ZAN OBD O  
Lastik basıncı kontrolü RDK OBD O  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 05.05.2022 13:52  
Rapor No: 34-04-1065496  
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2022 12:36Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2022 13:52**Tramer Sorgulaması**

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
31.08.2021		Çarpisma	Hayır	8555.11	TL
21.05.2021		Çarpisma	Hayır	2227.04	TL
27.04.2021		KTT-Carpma	Hayır	0	TL
29.09.2020		Dolu/Yıldırım/Firtina	Hayır	6785	TL
27.08.2018		Çarpma	Hayır	22795.49	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.05.2022 13:52  
Rapor No: 34-04-1065496  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2022 12:36

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2022 13:52

## Araç Resimleri



## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

### Parça Grubu

Camlar

### Parça ve Hasar

Ön cam - Değişmiş

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ön çamurluk ve Motor kaputu civatalarında işlem var. Sol arka kapı vakumu çalışmıyor. Araca sonradan elektrikli donanım eklenmiş.

### Diğer notlar;

Araçın gri kısımları folyo kaplı olduğundan boya kontrolü yapılamadı. Araçın esp sistemi tam kapanmadığından DYNO testi yapılamadı.





D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.05.2022 13:52  
Rapor No: 34-04-1065496  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2022 12:36

Sayfa: 9/9  
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2022 13:52

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası