



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.01.2022 14:12
Rapor No: 34-04-1048569
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.01.2022 13:44

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2022 14:12

Full Plus Ekspertiz



34EYF646

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 28.01.2022 14:12
Rapor No: 34-04-1048569
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.01.2022 13:44

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2022 14:12

Araç Bilgileri

Plaka	34EYF646	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	8546	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	W1N2477871J221972	Motor Gücü	120 kw
Marka	Mercedes-Benz	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	SİYAH	Model	GLA
Sonraki Muayene Tar.	2023-10-27	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş*******Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Ae Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Kkbakkalky Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.01.2022 14:12
Rapor No: 34-04-1048569
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Ara Giriř Tarihi: 28.01.2022 13:44

Sayfa: 3/9
Ara ıkıř Tarihi: 28.01.2022 14:12

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Dřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yrr Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensrleri		
Ara Altı		
Ak		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.01.2022 14:12
Rapor No: 34-04-1048569
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.01.2022 13:44

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2022 14:12

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.4 m/km	-5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	64	3
2. Aks	67	64	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	334	406	18
2. Aks	200	232	14
El Freni	139	178	22

Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/19	99W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	235/50/19	99W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/50/19	99W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/50/19	99W	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.01.2022 14:12
Rapor No: 34-04-1048569
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.01.2022 13:44

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2022 14:12

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
120	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.01.2022 14:12
Rapor No: 34-04-1048569
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.01.2022 13:44

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2022 14:12

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
s O L U T O N S

28.01 .2022
Araç: Mercedes GLA 200 1.4i (247)
Motor kodu: 282.914
Üretim yılı: 20-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34EYF646
VIN: W1N2477871J221972 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 28.01.2022 13:57:21 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD
Motor Benzinli motor
Motor FSCU UDS OBD
Motor PTCU: Güç aktarma organları
ABS ESP: Elektronik stabilite programı
Hava yastığı SRS hava yastığı kumanda ünitesi 0000
00

AIC sistemi KLA Klima
Güvenlik Mercedes-Benz Akıllı Sürücü
Güvenlik ABA: Aktif fren asistanı
Güvenlik DTR adaptif hız kontrol sistemi
Konfor MFK: Çok fonksiyonlu kamera 0

Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sol
Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sağ...
Konfor EZS (Elektr. Zündschloss): Elektr. ateşlem.

..
Konfor MRM direksiyon sütunu kumanda ünitesi
Konfor SG-SW—L sol far kumanda ünitesi
Konfor SG-SW—R sağ far kumanda ünitesi
Konfor SAM-F sinyal algılama ve kumanda modülü
Konfor KI (Kombiinstrument): Gösterge panosu
Konfor LRE direksiyon elektroniği
Konfor AML ortam aydınlatması
Konfor TPADzTouchpad
Konfor PARKzParkasEtanı
Konfor HKS:BagajkapağıkontnMü 00000000000000

Konfor ESE sürücü koltuğu koltuk belleği olan e|..

Hella Gutmann Solutions GmbH _1_ mega macs PC

Konfor PSD: Panoramik tavan 0

Şanzıman DKG Çift debriyajlı şanzıman OBD 0

Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon 0
SesNideo Telematik HERMES 0
SesNideo MBUX Head Unit 0
SesNideo ZAN OBD 0

SesNideo MTAS Cep telefonu yuvası 0
Lastik basıncı kontrolü RDK OBD 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.01.2022 14:12
Rapor No: 34-04-1048569
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.01.2022 13:44

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2022 14:12

Tramer Sorgulaması

W1N2477871J221972 şase nolu ve 34EYF646 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.01.2022 14:12
Rapor No: 34-04-1048569
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.01.2022 13:44

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2022 14:12

Araç Resimleri



Diğer

Parça Grubu

Elektrik donanımı/Pano

Parça ve Hasar

Akü - Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;

Motor kaputu folyo kaplı olduğundan boya kontrolü yapılamadı. Aracın ESP sistemi tam kapanmadığından DYNO testi yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.01.2022 14:12
Rapor No: 34-04-1048569
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.01.2022 13:44

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2022 14:12

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası