

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.08.2024 12:08
Rapor No: 34-04-1281986
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:31

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 12:08

Full Plus Ekspertiz



34C0C052

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.08.2024 12:08
Rapor No: 34-04-1281986
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:31

Sayfa: 2/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 12:08

Araç Bilgileri

Plaka	34COC052	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	100005	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	NMTBZ3BE40R042269	Motor Gücü	72 kw
Marka	Toyota	Motor Hacmi	1798cc
Rengi	GRİ BUZUL METALİK	Model	Corolla
Sonraki Muayene Tar.	2025-01-04	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.08.2024 12:08
Rapor No: 34-04-1281986
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:31

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 12:08

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.08.2024 12:08

Bayi No: 3404

Sayfa: 4/10

Rapor No: 34-04-1281986

Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:31

Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 12:08

Mersis No: 0005114804300001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.08.2024 12:08 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/10
Rapor No: 34-04-1281986 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:31 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 12:08
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.7 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	67	2
2. Aks	66	65	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	115	123	6
2. Aks	183	187	2
El Freni	147	148	1

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	6 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6 mm	Kışlık

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.08.2024 12:08
Rapor No: 34-04-1281986
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:31

Sayfa: 6/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 12:08

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 72	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.08.2024 12:08 Bayi No: 3404 Sayfa: 7/10
Rapor No: 34-04-1281986 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:31 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 12:08
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(&n: GUTMANN
*S U IONS

27.08.2024
Araç: Toyota Corolla 1.8i 16V VVTi HSD
Motor kodu: 2 ZR—FXE
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34COC052
VIN: NMTBZ3BE40R042269 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 27.08.2024 11:49:36 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD
Motor Motor ve ECT
Motor Motor alternatörü
Motor HC
ABS ABS VSC (CAN)
ABS El freni modülü CAN
Hava yastığı ZAE Airbag
Hava yastığı PC kemer gerdirici, ani fren asistanı
2 ile
AIC sistemi AIC sistemi
Konfor BCM
Konfor CG Merkezi Gateway
Konfor Gösterge grubu
Konfor Römork kumanda ünitesi
Konfor Cam krikosu ana şalteri
Konfor DDM sürücü kapısı modülü
Konfor PDM yolcu kapısı modülü
Konfor RLDM Sürücü kapısı modülü arka
Konfor RRDM Yolcu kapısı modülü arka
Konfor Direksiyon sütunu şalter ünitesi CAN
Konfor LKA Şeritte tutma asistanı
Konfor FRC İleri sürüş algılama kamerası 000000000
000000000000

Konfor ES Anahtarsız giriş sistemi
Konfor PSC Batarya yönetimi
Konfor AHB Uzun huzmeli far asistanı
Konfor FRS Ön radar sensörü
Konfor RC 2 adaptif hız kontrol sistemi 2
Konfor RC Adaptif hız kontrolü
Konfor BSM Şerit değiştirme asistanı
Konfor BSMS Şerit değiştirme yardımcısı Slave 0000
0000

SesNideo Navigasyon 0

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.08.2024 12:08
Rapor No: 34-04-1281986
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:31

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 12:08

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
22.05.2023		Çarpma	Hayır	13958.11	TL
10.01.2023		Park Halinde Çarpılma	Hayır	1404.14	TL
01.11.2021		Çarpma	Hayır	1150	TL
26.10.2021		Çarpisma	Hayır	1950	TL
25.12.2020		Çarpisma	Hayır	5867.56	TL
10.12.2020		Park Halinde Çarpılma	Hayır	620.1	TL

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.08.2024 12:08
Rapor No: 34-04-1281986
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:31

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 12:08

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Diğer

Parça Grubu

Tavan
Fren sistemi

Parça ve Hasar

Sol üst frangart - Boyalı
Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.08.2024 12:08 Bayi No: 3404 Sayfa: 10/10
Rapor No: 34-04-1281986 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:31 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 12:08
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası