



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.09.2021 12:48
Rapor No: 34-05-2030091
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 04.09.2021 11:45

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2021 12:48

Full Plus Ekspertiz



34PR2302

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.09.2021 12:48
Rapor No: 34-05-2030091
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 04.09.2021 11:45

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2021 12:48

Araç Bilgileri

Plaka	34PR2302	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	88929	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WMWXT310XG2C95256	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1496cc	Marka	Mini
Renği	SİYAH METALİK	Model	Cooper
Sonraki Muayene Tar.	2023-05-03	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.09.2021 12:48
Rapor No: 34-05-2030091
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 04.09.2021 11:45

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2021 12:48

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.09.2021 12:48
Rapor No: 34-05-2030091
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 04.09.2021 11:45

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2021 12:48


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.4 m/km	-2.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	69	4
2. Aks	67	66	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	427	368	14
2. Aks	182	209	13
El Freni	136	184	26

Verimlilik

95

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.09.2021 12:48
Rapor No: 34-05-2030091
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 04.09.2021 11:45

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2021 12:48

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 197,5 NM	Teker Torku 122,4 NM	Teker Gücü 55,1 KW	Test Hızı 105 km/h
Ruhsat Verisi Güç 85 KW	Test Sonucu Güç 83,8 KW	Kayıp Güç 1,2 KW	Performans % 98,59

RPM (Devir/dk) Grafiği



**D-Expert****TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 04.09.2021 12:48
Rapor No: 34-05-2030091
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 04.09.2021 11:45Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2021 12:48**OBD Genel Arıza Tarama**(tan: GUTMANN
SOLUTIONS13.08.2021
Araç: Mini Cooper 1.5d F55
Motor kodu: 837 C15 A
Üretim yılı: 14-17
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34PR2302
VIN: WMWXT310XGZC95256 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 13.08.2021 16:07:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DDE Motor kumanda ünitesi 0ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0
AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0
Konfor KOMBI Gösterge panosu 0
Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0
Konfor BDC Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0Konfor FLE-L Sol far elektroniği 0
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği 0
Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0
Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0
Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0SesNideo HU-H Kontrol yüzeyi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC**Tramer Sorgulaması**

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
27.07.2017	Hayır	Dolu/Yıldırım/Firtına	Hayır	2389.28	TL



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.09.2021 12:48
Rapor No: 34-05-2030091
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 04.09.2021 11:45

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2021 12:48

Araç Resimleri



Notlar

Diđer notlar;

TAVAN KAPLAMA. ÖN CAM TAŞ İZİ. SAĞ SOL ÖN ÇAMURLUK AYAR MEVCUT. ARAÇ ALTI KAPALI OLDUĐUNDAN TAM KONTROL YAPILAMADI. ALT MUHAFAZA DEFORME. ARAÇ İÇİNDE KULLANIMA BAĐLI DEFORMELER MEVCUT.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.09.2021 12:48
Rapor No: 34-05-2030091
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 04.09.2021 11:45

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2021 12:48

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası