



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2021 13:26  
Rapor No: 34-05-1022939  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2021 10:45

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2021 13:26

# Full Plus Ekspertiz



## 34RIC12

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2021 13:26  
Rapor No: 34-05-1022939  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2021 10:45

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2021 13:26

## Araç Bilgileri

Plaka	34RIC12	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	46944	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WME4533421K091847	Motor Gücü	52 kw
Marka	Smart	Motor Hacmi	999cc
Rengi	TURUNCU SİYAH	Model	Fortwo
Sonraki Muayene Tar.	2023-06-20	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Coupe	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV
Kapı Sayısı	2 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2021 13:26  
Rapor No: 34-05-1022939  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2021 10:45

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2021 13:26

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2021 13:26  
Rapor No: 34-05-1022939  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2021 10:45

Sayfa: 4/8  
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2021 13:26


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	63	72	9
2. Aks	59	60	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	164	165	0
2. Aks	76	76	0
El Freni	183	177	3

### Verimlilik

50

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	165/65/15	81T	5 mm	Yazlık
Sol Arka	185/60/15	84T	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	165/65/15	81T	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/60/15	84T	6 mm	Yazlık

### Parça

Jant kapağı seti

### Hasar

Çizik



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2021 13:26  
Rapor No: 34-05-1022939  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2021 10:45

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2021 13:26

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 140 NM	Teker Torku 110,2 NM	Teker Gücü 25,7 KW	Test Hızı 92 km/h
Ruhsat Verisi Güç 52 KW	Test Sonucu Güç 35,9 KW	Kayıp Güç 6,25 KW	Performans % 69,04

## RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2021 13:26  
Rapor No: 34-05-1022939  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2021 10:45

Sayfa: 6/8  
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2021 13:26

## OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN  
'SOLUT IONS

30.06.2021  
Araç: Smart/MCC Fortwo—III 1.0i 12V (453) Coupe  
Motor kodu: 281.920 (H4D-400)  
Üretim yılı: 14-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 34RIC12  
VIN: WME4533421K091847 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 30.06.2021 13:00:29 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD  
Motor Motor ME 17 453  
ABS ABS/ESP  
Hava yastığı SRS hava yastığı g.  
AIC sistemi KLA - Kalorifer/klima sistemi kontrol  
paneli  
Konfor KJ gösterge panosu  
Konfor SAM Orta 4.  
Konfor SAM ön 00000000

Konfor AGW Ses GateWay'i 0

Direksiyon Servo direksiyon 0  
SesNideo RADYO O\*  
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

WME4533421K091847 şase nolu ve 34RIC12 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2021 13:26  
Rapor No: 34-05-1022939  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2021 10:45

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2021 13:26

## Araç Resimleri



## Diđer

### Parça Grubu

Marşbiyel, sol  
Elektrik donanımı/Pano

### Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Çizik  
Akü - Test Sonucu

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Aracın muhtelif yerlerinde noktasal ezik çizik var.ESP sistemi kapanmadığından DYNO yapılamadı.



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2021 13:26  
Rapor No: 34-05-1022939  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2021 10:45

Sayfa: 8/8  
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2021 13:26

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası