TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	26.11.2021 11:59	Bayi No:	3404	Sayfa:	1/8
Rapor No:	34-04-1042107	Araç Giriş Tarihi:	26.11.2021 11:04	Araç Çıkış Tarihi:	26.11.2021 11:59
Mersis No:	0005114804300001				

Full Plus Ekspertiz

34CTB245

Eksper / İmza

TSE-HYB

34-HYB-19859

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	26.11.2021 11:59	Bayi No:	3404	Sayfa:	2/8
Rapor No:	34-04-1042107	Araç Giriş Tarihi:	26.11.2021 11:04	Araç Çıkış Tarihi:	26.11.2021 11:59
Mersis No:	0005114804300001				

Araç Bilgileri

Plaka	34CTB245	**Şanzıman Tipi**	Otomatik
KM	23823	**Yakıt Cinsi**	Benzin
Şase	WAUZZZGA5LA042868	**Motor Gücü**	112 kw
Marka	Audi	**Motor Hacmi**	1498cc
Rengi	BEYAZ	**Model**	Q2
Sonraki Muayene Tar.	2023-02-13	**Model Yılı**	2020
Araç Tipi	SUV	**Ruhsat Sahibi**	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	26.11.2021 11:59	Bayi No:	3404	Sayfa:	3/8
Rapor No:	34-04-1042107	Araç Giriş Tarihi:	26.11.2021 11:04	Araç Çıkış Tarihi:	26.11.2021 11:59
Mersis No:	0005114804300001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		Sigara yanığı mevcut.
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	26.11.2021 11:59	Bayi No:	3404	Sayfa:	4/8
Rapor No:	34-04-1042107	Araç Giriş Tarihi:	26.11.2021 11:04	Araç Çıkış Tarihi:	26.11.2021 11:59
Mersis No:	0005114804300001				

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	73	1
2. Aks	67	65	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	253	238	6
2. Aks	199	244	19
El Freni	58	49	15

Verimlilik
66

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/R17	94W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/R17	94W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/R17	94W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/R17	94W	6 mm	Yazlık

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	26.11.2021 11:59	Bayi No:	3404	Sayfa:	5/8
Rapor No:	34-04-1042107	Araç Giriş Tarihi:	26.11.2021 11:04	Araç Çıkış Tarihi:	26.11.2021 11:59
Mersis No:	0005114804300001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
227	152,9	68,9	117
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
112	102,9	22,68	91,88
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

26.11.2021
Araç: Audi 02 35 TFSI
Motor kodu: DADA
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu23823 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 34CTB245
VIN: WAUZZZGASLAO42868 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 26.11.2021 11:15:35 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Konfor Araç elektrik sistemi 1 0
Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Sol lamba kontrolü 0
Konfor Sağ lamba kontrolü 0
Konfor Işık kontrolü sol 2 0
Konfor Işık kontrolü sağ 2 0

Konfor Çok işleırli modül 0
Konfor PARK ASISTANI 0

Konfor Sürücü kapısı elektroniği 0
Konfor Yolcu kapısı elektroniği 0

Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0
Konfor Arka görüş/çevre kamera sistemi 0

Konfor Bagaj kapağı elektroniği 0

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü
0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

Direksiyon Elektronik direksiyon kilidi 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

SesNideo Bilgi elektroniği 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
13.08.2020		ERP-Carpma	Hayır	7026.67	TL

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	26.11.2021 11:59	Bayi No:	3404	Sayfa:	7/8
Rapor No:	34-04-1042107	Araç Giriş Tarihi:	26.11.2021 11:04	Araç Çıkış Tarihi:	26.11.2021 11:59
Mersis No:	0005114804300001				

Araç Resimleri

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	C-direk, sağ - Boyalı
Tampon, ön	Tampon, sağ ön - Lokal Boya
Kaporta	B-direk, sağ - Lokal Boya
Kapı, sol arka	Kapı, sol arka - Çizik

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	26.11.2021 11:59	Bayi No:	3404	Sayfa:	8/8
Rapor No:	34-04-1042107	Araç Giriş Tarihi:	26.11.2021 11:04	Araç Çıkış Tarihi:	26.11.2021 11:59
Mersis No:	0005114804300001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası