



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.12.2021 13:40
Rapor No: 34-04-1043556
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 09:11

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 13:40

Full Plus Ekspertiz



06AAT217

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 08.12.2021 13:40
Rapor No: 34-04-1043556
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 09:11

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 13:40

Araç Bilgileri

Plaka	06AAT217	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	116919	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VSSZZZ7NZGV704993	Motor Gücü	110 kw
Marka	Seat	Motor Hacmi	1395cc
Rengi	SİYAH	Model	Alhambra
Sonraki Muayene Tar.	2023-01-04	Model Yılı	2015
Araç Tipi	MPV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Ae Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Kbakkalky Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.12.2021 13:40
Rapor No: 34-04-1043556
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Ara Giriř Tarihi: 08.12.2021 09:11

Sayfa: 3/8
Ara ıkıř Tarihi: 08.12.2021 13:40

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Dřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yrr Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensrleri		
Ara Altı		
Ak		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.12.2021 13:40
Rapor No: 34-04-1043556
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 09:11

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 13:40

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.5 m/km	-2.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	77	4
2. Aks	75	70	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	278	303	8
2. Aks	221	309	24
El Freni	189	286	34

Verimlilik

64

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/50/17	94V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	225/50/17	94V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/50/17	94V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/50/17	94V	5 mm	Yazlık

Parça	Hasar
Jant, sağ arka	Çizik

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 08.12.2021 13:40
Rapor No: 34-04-1043556
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 09:11

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 13:40

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
255	197,3	59,4	115
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	97,4	27,29	88,55
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.12.2021 13:40
Rapor No: 34-04-1043556
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 09:11

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 13:40

OBD Genel Arıza Tarama

(*a*? GUTMANN
*S O L U T I O N S

08.12.2021
Araç: Seat Alhambra 1.4i TSI
Motor kodu: CAVA
Üretim yılı: 10-15
Kilometre durumu: 116910 (kumanda ünitesinden okunan)
)
Lisans numarası: 06AAT217
VIN: VSSZZZ7NZGV704993 (kumanda ünitesinden okunan)
)
Test edilmiş: 08.12.2021 09:26:11 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD
Motor Motor elektroniği I
ABS Fren elektroniği 000

Hava yastığı Hava yastığı
AIC sistemi AIC/kalorifer
AIC sistemi Yardımcı/yakıtlı kalorifer
Konfor Araç elektrik sistemi 1
Konfor Araç elektrik sistemi 2
Konfor Gösterge grubu
Konfor FAR AYARI 0000000

Konfor Park asistanı 2
Konfor Sürücü kapısı elektronik
Konfor Ön sağ koltuk kapısı elektronik
Konfor Kapı elektroniği arka sol
Konfor Kapı elektroniği arka sağ 00000

Konfor Sağ kayar kapı
Konfor Sol kayar kapı
Konfor Diyağ. arayüzü veri yolu
Konfor Akü kontrolü 0000
Konfor Bagaj kapağı elektroniği

Şanzıman Şanzıman elektroniği
Hırsızlık koruması MOTOR KİLİDİ
Hırsızlık koruması Erişim/çalıştırma yetkisi 000

Direksiyon Direksiyon asistanı
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Direksiyon Direksiyon sütunu modülü
Direksiyon Elektronik direksiyon kilidi OO
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
03.04.2019		Çarpma	Hayır	740.18	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.12.2021 13:40
Rapor No: 34-04-1043556
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 09:11

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 13:40

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastikler 2020 üretimi.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ve sol salıncak fişek burçlarında yırtık var.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.12.2021 13:40 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-04-1043556 Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 09:11 Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 13:40
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası