



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.11.2021 11:20
Rapor No: 34-04-2040021
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:17

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2021 11:20

Full Plus Ekspertiz



55AER889

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.11.2021 11:20
Rapor No: 34-04-2040021
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:17

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2021 11:20

Araç Bilgileri

Plaka	55AER889	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	86155	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	U5YHN516BFL187296	Motor Gücü	94 kw
Marka	Kia	Motor Hacmi	1582cc
Renđi	BEYAZ METALİK	Model	Ceed
Sonraki Muayene Tar.	2023-01-18	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.11.2021 11:20
Rapor No: 34-04-2040021
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:17

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2021 11:20

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.11.2021 11:20
Rapor No: 34-04-2040021
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:17

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2021 11:20

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.4 m/km	-3.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	71	2
2. Aks	67	67	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	305	370	18
2. Aks	135	150	10
El Freni	177	196	9

Verimlilik

71

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	3 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	3 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	3 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	3 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.11.2021 11:20
Rapor No: 34-04-2040021
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:17

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2021 11:20

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 218 NM	Teker Torku 131,9 NM	Teker Gücü 55,4 KW	Test Hızı 114 km/h
Ruhsat Verisi Güç 94 KW	Test Sonucu Güç 93 KW	Kayıp Güç 27,37 KW	Performans % 98,94

RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.11.2021 11:20
Rapor No: 34-04-2040021
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:17

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2021 11:20

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN SOLUTIONS

12.11.2021
Araç: Kia Cee'd (JD) 1.6 16V CRDi
Motor kodu: D 4 FB
Üretim yılı: 12-18
Kilometre durumu
Lisans numarası: 55AER889
VIN: U5YHN51öBFL187296 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 12.11.2021 09:14:18/Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor MCS Motor kontrolü dizel 0
ABS ABS Anti blokaj sistemi 0

Hava yastığı Airbag (CAN) 0
AIC sistemi AC Klima sistemi (ISO) 0
Şanzıman AIT Otomatik şanzıman (CAN) 0
Şanzıman DCT Çift debriyajlı şanzıman 0
Direksiyon EPS Elektromekanik hidrolik direksiyon 0
Direksiyon EPS Elektromekanik hidrolik direksiyon 0
Lastik basıncı kontrolü TPMS Lastik basıncı kontrol sistemi CAN 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

U5YHN516BFL187296 şase nolu ve 55AER889 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunmamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.11.2021 11:20
Rapor No: 34-04-2040021
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:17

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2021 11:20

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Döşemeler/Kapaklar	Kapı döşemesi, sağ arka - Çizik
Çamurluk, sağ	Çamurluk, sağ - Çizik
Çamurluk, sol arka	Çamurluk, sol arka - Noktasal Ezik
Tampon, arka	Arka tampon - Rötüş

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastiklerde deformasyon var.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Ön cam ızgarasında kırık var. Sol ön çamurluk, sol ön kapı



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.11.2021 11:20
Rapor No: 34-04-2040021
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:17

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2021 11:20

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası