



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.06.2021 16:26
Rapor No: 34-05-2021879
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 18.06.2021 15:50

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2021 16:26

Full Plus Ekspertiz



34RZ5410

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.06.2021 16:26
Rapor No: 34-05-2021879
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 18.06.2021 15:50

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2021 16:26

Araç Bilgileri

Plaka	34RZ5410	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	78442	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WAUZZZ8V8H1016824	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Audi
Renği	SİYAH	Model	A3
Sonraki Muayene Tar.	2021-12-23	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 18.06.2021 16:26
Rapor No: 34-05-2021879
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 18.06.2021 15:50Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2021 16:26**Kontrol Listesi**

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde noktasal ezikler ve çizikler mevcuttur.
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme deęişim gerekli
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.06.2021 16:26
Rapor No: 34-05-2021879
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 18.06.2021 15:50

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2021 16:26

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	72	1
2. Aks	65	64	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	385	349	9
2. Aks	223	236	5
El Freni	382	368	4

Verimlilik

89

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91W	3 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91W	3 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91W	3 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91W	3 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.06.2021 16:26
Rapor No: 34-05-2021879
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 18.06.2021 15:50

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2021 16:26

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 249 NM	Teker Torku 213,47 NM	Teker Gücü 62,1 KW	Test Hızı 135 km/h
Ruhsat Verisi Güç 81 KW	Test Sonucu Güç 77,9 KW	Kayıp Güç 11,68 KW	Performans % 96,17

RPM (Devir/dk) Grafiği



**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 18.06.2021 16:26
Rapor No: 34-05-2021879
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 18.06.2021 15:50Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2021 16:26**OBD Genel Arıza Tarama**(tan: GUTMANN
SOLUTIONS18.06.2021
Araç: Audi A3 1.6 16V TDI Limousine
Motor kodu: CXXB
Üretim yılı: 16-18
Kilometre durumu78442 (kumanda ünitesinden okunan)Lisans numarası: 34R25410
VIN: WAUZZZSV8H1016824 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 18.06.2021 15:52:04 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor elektroniği I 0
ABS Fren elektroniği 0Hava yastığı Hava yastığı 0
AIC sistemi AIC/kalorifer 0Konfor Araç elektrik sistemi 1 0
Konfor Gösterge grubu 0
Konfor PARK ASİSTANI 0Konfor Sürücü kapısı elektroniği 0
Konfor Yolcu kapısı elektroniği 0
Konfor Kapı elektroniği arka sol 0
Konfor Kapı elektroniği arka sağ 0
Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0
Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0SesNideo Bilgi elektroniği 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC**Tramer Sorgulaması**

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
13.04.2021	Hayır	Park Halinde Çarpılma	Hayır	852.06	TL
06.01.2021	Hayır	Çarpisma	Hayır	505	TL
21.08.2020	Hayır	Çarpisma	Hayır	4150	TL
07.01.2020	Hayır	Çarpisma	Hayır	630	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>


Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.06.2021 16:26
Rapor No: 34-05-2021879
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 18.06.2021 15:50

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2021 16:26

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastikler deforme

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde noktasal ezikler ve çizikler mevcuttur Hafif dolu onarım yapılmış



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.06.2021 16:26
Rapor No: 34-05-2021879
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 18.06.2021 15:50

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2021 16:26

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası