



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora iř Merkezi No:3/1C ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.08.2021 16:34
Rapor No: 34-05-1027058
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriř Tarihi: 10.08.2021 14:58

Sayfa: 1/8
Araç Çıkıř Tarihi: 10.08.2021 16:34

Full Plus Ekspertiz



16TAL05

Eksper / İmza



34-HYB-19859




Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.08.2021 16:34 Bayi No: 3405 Sayfa: 2/8
Rapor No: 34-05-1027058 Araç Giriş Tarihi: 10.08.2021 14:58 Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2021 16:34
Mersis No: 0005114804300001

Araç Bilgileri

Plaka	16TAL05	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	150423	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WVWZZZ3CZHE179653	Motor Gücü	88 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Volkswagen
Renji	BEYAZ	Model	Passat
Sonraki Muayene Tar.	2022-03-25	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.08.2021 16:34
Rapor No: 34-05-1027058
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 10.08.2021 14:58

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2021 16:34

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Noktasal ezik çizik.
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Rapor Tarihi: 10.08.2021 16:34 Bayi No: 3405 Sayfa: 4/8
Rapor No: 34-05-1027058 Araç Giriş Tarihi: 10.08.2021 14:58 Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2021 16:34
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	75	1
2. Aks	65	64	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	384	359	6
2. Aks	231	234	1
El Freni	68	66	3

Verimlilik

81

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	94V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	94V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	94V	5 mm	Yazlık



Rapor Tarihi: 10.08.2021 16:34
Rapor No: 34-05-1027058
Mersis No: 0005114804300001


Bayı No: 3405
Ara Giriř Tarihi: 10.08.2021 14:58

Sayfa: 5/8
Ara ıkıř Tarihi: 10.08.2021 16:34

Dinamometre lm Deęerleri

llen Motor Torku 201 NM	Teker Torku 124,41 NM	Teker Gc 57,4 KW	Test Hızı 116 km/h
Ruhsat Verisi Gc 88 KW	Test Sonucu Gc 81 KW	Kayıp Gc 25,19 KW	Performans % 92,05

RPM (Devir/dk) Grafięi





Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.08.2021 16:34
Rapor No: 34-05-1027058
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 10.08.2021 14:58

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2021 16:34

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

10.08.2021

Araç: Volkswagen Passat 1.6 16V TDI BlueMotion Var
iant

Motor kodu: DCXA

Üretim yılı: 14-18

Kilometre durumu 150423 (kumanda ünitesinden okunan
)

Lisans numarası: 16TAL05

VIN: WVWZZZBCZHE179653 (kumanda ünitesinden okunan
)

Test edilmiş: 10.08.2021 15:27:22 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği I 0

ABS Fren elektroniği 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor PARK ASİSTANI 0

Konfor Sürücü kapısı elektronik 0

Konfor On sağ koltuk kapısı elektronik 0

Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü
0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0

Direksiyon Elektronik direksiyon kilidi 0

SesNideo Bilgi elektroniği 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.08.2020	Hayır	Çarpisma	Hayır	4845.08	TL
29.10.2017	Hayır	Çarpisma	Hayır	2669.16	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.08.2021 16:34
Rapor No: 34-05-1027058
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 10.08.2021 14:58

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2021 16:34

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Motor kaputu	Motor kaputu - Noktasal Ezik

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ B direk yarım boyalı. Sağ ön kapı eşiği boyalı. Sağ A direk lokal boyalı. Aracın genel mikron değeri 160 - 240 sol ön kapı mikron değeri 95 - 140. Motor kaputunda sökme takma var mikron değeri 95 - 140. Aracın muhtelif yerlerinde noktasal ezik çizik var.

Araç Bilgileri;

CARETTA

Diğer notlar;

Aracın altı kapalı olduğundan tam kontrol yapılamadı.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.08.2021 16:34
Rapor No: 34-05-1027058
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 10.08.2021 14:58

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2021 16:34

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası