



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 12:14
Rapor No: 34-04-1044843
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:17

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 12:14

Full Plus Ekspertiz



34LD7741

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 18.12.2021 12:14
Rapor No: 34-04-1044843
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:17

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 12:14

Araç Bilgileri

Plaka	34LD7741	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	133701	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WDD2462121N099983	Motor Gücü	80 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Mercedes-Benz
Rengi	BEYAZ	Model	B
Sonraki Muayene Tar.	2023-08-04	Model Yılı	2014
Araç Tipi	MPV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 12:14
Rapor No: 34-04-1044843
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:17

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 12:14

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 12:14
Rapor No: 34-04-1044843
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:17

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 12:14


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.5 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	68	0
2. Aks	64	63	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	325	365	11
2. Aks	181	201	10
El Freni	93	85	9

Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 18.12.2021 12:14
Rapor No: 34-04-1044843
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:17

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 12:14

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
185	97,99	39,7	102
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
80	75	27,05	93,75
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 12:14
Rapor No: 34-04-1044843
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:17

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 12:14

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
SOLUTIONS

18.12.2021

Araç: Mercedes B 180 d 1.5 CDI (246) BlueEFF

Motor kodu: 607.951 (K9K)

Üretim yılı: 13-15

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34LD7741

VIN: WDD2462121N099983 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 18.12.2021 11:03:30 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Dizel motor 0

Motor FSCU UDS OBD 0

Motor PTCU: Güç aktarma organları O*

ABS ABS/ESP OBD O*

ABS EFB OBD 0

Hava yastığı SRS hava yastığı kumanda ünitesi 0

AIC sistemi KLA Klima O*

Güvenlik AWF OBD O*

Konfor SAM OBD O*

Konfor Gösterge grubu O*

Konfor EZS dijital OBD O*

Konfor MRM OBD O

Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sol O*

Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sağ... O

*

Konfor RFK: Arka görüş kamerası 1*

Hata kodu BZ1FF54:

Geri vites kamerası

>HATALI FONKSİYON

Şanzıman DKG Çift debriyajlı şanzıman OBD O*

Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon O

SesNideo ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko.

.. O

SesNideo ZAN OBD O

SesNideo Audio 20 OBD O*

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 12:14
Rapor No: 34-04-1044843
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:17

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 12:14

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
10.08.2018		Çarpma	Hayır	2548.8	TL
15.02.2018		Carpma	Hayır	0	TL
11.07.2015		Carpma	Hayır	0	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 12:14
Rapor No: 34-04-1044843
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:17

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 12:14

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Sağ ön çamurluk civatasında oynama var

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 12:14
Rapor No: 34-04-1044843
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:17

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 12:14

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası