



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.11.2022 12:39
Rapor No: 34-04-1121504
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.11.2022 11:58

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2022 12:39

Full Plus Ekspertiz



35AZF444

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.11.2022 12:39
Rapor No: 34-04-1121504
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.11.2022 11:58


Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2022 12:39

Araç Bilgileri

Plaka	35AZF444	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	37979	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WAUZZZGY5MA134836	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1498cc	Marka	Audi
Rengi	GRİ	Model	A3
Sonraki Muayene Tar.	2024-06-26	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Hatchback (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.11.2022 12:39
Rapor No: 34-04-1121504
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.11.2022 11:58

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2022 12:39

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.11.2022 12:39
Rapor No: 34-04-1121504
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.11.2022 11:58

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2022 12:39


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	70	0
2. Aks	61	60	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	322	381	15
2. Aks	190	219	13
El Freni	31	53	41

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	91Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/17	91Y	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/17	91Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/17	91Y	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.11.2022 12:39
Rapor No: 34-04-1121504
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.11.2022 11:58

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2022 12:39

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 110	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.11.2022 12:39 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/9
Rapor No: 34-04-1121504 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2022 11:58 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2022 12:39
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(&n: GUTMANN
SOLUTIONS

19.11.2022
Araç: Audi A3 35 TFSI Limousine
Motor kodu: DFYA
Üretim yılı: 20-
Kilometre durumu:37979 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 35AZF444
VIN: WAUZZZGYMA134836 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 19.11.2022 12:08:14 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor elektroniği 1 0
Motor Marş jeneratörü geri döndürülebilir sistem 0
*
ABS Fren elektroniği 0
ABS Fren servo ünitesi 0
Hava yastığı Hava yastığı 0
AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0*
Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0
Konfor Transformatör 0
Konfor Akü yönetimi 2 0
Konfor Çok işlevli modül 0
Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Ön kamera sistemi 0
Konfor Arka görüş/çevre kamera sistemi 0*
Konfor Adaptif hız kontrol sistemi radar sensörü 0

Konfor Işık kontrolü sol 2 0
Konfor Işık kontrolü sağ 2 0
Konfor PARK ASİSTANI 0
Konfor Sürücü kapısı elektroniği 0
Konfor Yolcu kapısı elektroniği 0
Konfor Arka sürücü tarafı kapı elektroniği 0
Konfor Arka yolcu tarafı kapı elektroniği 0
Konfor Sürgülü tavan 0
Konfor Acil çağrı sistemi/Telematik sistemi 0*

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü
D*
Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda
ünitesi D*
Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda
ünitesi D*
Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda
ünitesi D*
Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda
ünitesi D*

Direksiyon Direksiyon asistanı
Direksiyon Elektronik direksiyon kilidi
SesNideo Bilgi elektroniği 000
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.11.2022 12:39
Rapor No: 34-04-1121504
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.11.2022 11:58

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2022 12:39

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
17.11.2022		KTT-Çarpma	Hayır	0	TL
22.10.2022		ERP-Çarpma	Hayır	18202.21	TL
16.10.2022		Çarpma	Hayır	0	TL
21.09.2021		Çarpisma	Hayır	2345.2	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.11.2022 12:39
Rapor No: 34-04-1121504
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.11.2022 11:58

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2022 12:39

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Kaporta
Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

C-direk, sol - Lokal Boya
Marşbiyel, sol - Lokal Boya

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol arka kapı eşiği lokal Boyalı

Diğer notlar;

Motor kaputu folyo kaplı olduğundan boya kontrolü yapılamadı. Araç ESP sistemi tam kapanmadığından DYNO testi yapılamadı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.11.2022 12:39 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1121504 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2022 11:58 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2022 12:39
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliđini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiđi gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olađan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluđunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeđi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliđini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası