



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.06.2022 12:51
Rapor No: 34-04-2091644
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2022 16:16

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.06.2022 12:51

Full Plus Ekspertiz 4x4



34CEZ100

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.06.2022 12:51
Rapor No: 34-04-2091644
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2022 16:16

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.06.2022 12:51

Araç Bilgileri

| | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|---|
| Plaka | 34CEZ100 | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM | 31897 | Yakıt Cinsi | Benzin |
| Şase | WDD2050781F780652 | Motor Gücü | 135 kw |
| Marka | Mercedes-Benz | Motor Hacmi | 1497cc |
| Rengi | GRİ | Model | C |
| Sonraki Muayene Tar. | 2024-06-08 | Model Yılı | 2018 |
| Araç Tipi | Sedan | Ruhsat Sahibi | YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı | 4 Kapı | | |

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 27.06.2022 12:51
Rapor No: 34-04-2091644
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2022 16:16Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.06.2022 12:51**Kontrol Listesi**

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı | | |
| Araç Koltukları | | |
| Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri | | |
| Araç İç Donanımı | | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | | |
| Silecekler | | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | | |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri | | |
| Lastik ve Jantlar | | |
| Fren Sistemi | | |
| Yürür Aksam | | |
| Motor | | |
| Şanzıman | | |
| Diferansiyel | | |
| Direksiyon Sistemi | | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | | |
| Park Sensörleri | | |
| Araç Altı | | |
| Akü | | |
| Klima | | |



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.06.2022 12:51
Rapor No: 34-04-2091644
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2022 16:16

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.06.2022 12:51


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|-----------|----------|
| -4.4 m/km | 0.9 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 55 | 56 | 1 |
| 2. Aks | 46 | 47 | 1 |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks | 334 | 368 | 9 |
| 2. Aks | 280 | 303 | 8 |
| El Freni | 211 | 241 | 12 |

Verimlilik

77

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 225/45/18 | 95Y | 5 mm | Yazlık |
| Sol Arka | 245/40/18 | 97Y | 5 mm | Yazlık |
| Sağ Ön | 225/45/18 | 95Y | 5 mm | Yazlık |
| Sağ Arka | 245/40/18 | 97Y | 5 mm | Yazlık |



Rapor Tarihi: 27.06.2022 12:51
Rapor No: 34-04-2091644
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2022 16:16

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.06.2022 12:51

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ölçülen Motor Torku 332 NM | Teker Torku 255,08 NM | Teker Gücü 79,6 KW | Test Hızı 134 km/h |
| Ruhsat Verisi Güç 135 KW | Test Sonucu Güç 134 KW | Kayıp Güç 39,66 KW | Performans % 99,26 |

RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.06.2022 12:51 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/9
Rapor No: 34-04-2091644 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2022 16:16 Araç Çıkış Tarihi: 27.06.2022 12:51
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN
s O L U T I O N S

24.06.2022
Araç: Mercedes C 200 1.5i 16V (205) 4x4 Hybrid
Motor kodu: 264.915
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34CEZ100
VIN: WDD2050781F780652 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 24.06.2022 16:38:24 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD
Motor Benzinli motor
Motor FSCU UDS OBD
Motor PTCU: Güç aktarma organları
Motor Entegre edilmiş marş dinamosu
Motor DDW DC-DC konvertörü 000000

ABS ESP: Elektronik stabilite programı
Hava yastığı SRS: Supplemental Restraint System
A/C sistemi KLA Klima 000
Konfor KI (Kombiinstrument): Gösterge panosu O*
Konfor SDE H OBD
Konfor SG-SW-L sol far kumanda ünitesi

Konfor SG-SW—R sağ far kumanda ünitesi
Konfor SAM ön: On merkezi elektrik kumanda ü.. _!

Hata kodu B1F1815:
On sol kapı eşiği aydınlatmasıaraç elektrik sistem
i kumanda ünitesi çıkışı
>ARTI UÇ SONRASI VEYA YONUNDE KISA DEVRE/KESİNTİ

Konfor SAM arka araç elektrik sistemi kumanda...

Konfor LRE direksiyon elektroniği
Konfor AML ortam aydınlatması 00
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor ESE sürücü koltuğu ayarı D*
Konfor ESE yolcu koltuğu ayarı D*
Konfor PARK: Park asistanı
Konfor TSG VL sol kapı kumanda ünitesi
Konfor TSG VR ön sağ kapı kumanda ünitesi

Hata kodu B1DF813:
Elektrikli katlanabilir dış ayna
>Kontrol akım devresi, kesinti.

Konfor TSG HL arka sol kapı kumanda ünitesi
Konfor TSG HR arka sağ kapı kumanda ünitesi
Konfor KG anahtarsız giriş
Konfor DBE dijital OBD
Konfor EZS (Elektr. Zündschloss): Elektr. ateşlem.

..
Konfor MRM direksiyon sütunu kumanda ünitesi 60000
0

Hata kodu 8210083:
Terminal 15 (CAN)
>Fonksiyon bozukluğu (kontrol toplamı hatası)
Şanzıman VGS: Tam entegre şanzıman kontrolü
Hata kodu U012802:
El freni kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
>BOZUKİLETİŞİM

Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon
SesNideo ZAN merkezi bilgi-eğlence ekranı
SesNideo KOMO: Telematik hizmetleri iletişim mo...
D*
SesNideo Telematik HERMES D*
SesNideo HU: Head Unit 1 *

Hata kodu B159F00:

SesNideo ZAN OBD
SesNideo ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko..
..
Lastik basıncı kontrolü RDK OBD 000
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.06.2022 12:51
Rapor No: 34-04-2091644
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2022 16:16

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.06.2022 12:51

Tramer Sorgulaması

WDD2050781F780652 şase nolu ve 34CEZ100 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.06.2022 12:51
Rapor No: 34-04-2091644
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2022 16:16

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.06.2022 12:51

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

| Parça Grubu | Parça ve Hasar |
|----------------|-------------------------|
| Kaporta | C-direk, sol - Boyalı |
| Kaporta | B-direk, sağ - Boyalı |
| Kaporta | A-direk, sol - Boyalı |
| Marşbiyel, sol | Marşbiyel, sol - Boyalı |

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön kapı civatalarında işlem var. Sol ön kapı içi lokal boyalı. Sol marşbiyel ön iç basamak boyalı. Sol arka kapı arka iç kısım lokal boyalı

**D-Expert****TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 27.06.2022 12:51
Rapor No: 34-04-2091644
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2022 16:16Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.06.2022 12:51**Açıklama**

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Raporadaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası