



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.09.2021 16:56
Rapor No: 34-04-1032841
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.09.2021 16:26

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2021 16:56

Full Plus Ekspertiz



34ZU3255

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 24.09.2021 16:56
Rapor No: 34-04-1032841
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.09.2021 16:26

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2021 16:56

Araç Bilgileri

Plaka	34ZU3255	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	39455	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	MDHFBUK13U0834136	Motor Gücü	59 kw
Marka	Nissan	Motor Hacmi	1198cc
Rengi	KIRMIZI KOYU	Model	Micra
Sonraki Muayene Tar.	2022-07-18	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.09.2021 16:56
Rapor No: 34-04-1032841
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.09.2021 16:26

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2021 16:56

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.09.2021 16:56
Rapor No: 34-04-1032841
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.09.2021 16:26

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2021 16:56

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.2 m/km	1.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	65	4
2. Aks	67	68	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	322	308	4
2. Aks	166	179	7
El Freni	137	120	12

Verimlilik

95

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	175/60/15	81H	5 mm	Yazlık
Sol Arka	175/60/15	81H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	175/60/15	81H	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	175/60/15	81H	5 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.09.2021 16:56
Rapor No: 34-04-1032841
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.09.2021 16:26

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2021 16:56

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
59	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.09.2021 16:56
Rapor No: 34-04-1032841
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.09.2021 16:26

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2021 16:56

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

24.09.2021
Araç: Nissan Micra 1.2i 12V DVTCi (K13)
Motor kodu: HR 12 DE
Üretim yılı: 10-17
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34ZU3255
VIN:
Test edilmiş: 24.09.2021 16:39:35 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzin CAN 0
ABS ABS/ESP (CAN) 0
Hava yastığı Hava yastığı (ISO) 0
Konfor Gösterge panosu grubu (CAN) 0
Konfor IPDM - far merkezi modül CAN 0

Konfor BCM (CAN) 0
Şanzıman CVT CAN 0
Direksiyon EPS (CAN) 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

MDHFBUK13U0834136 şase nolu ve 34ZU3255 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.09.2021 16:56
Rapor No: 34-04-1032841
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.09.2021 16:26

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2021 16:56

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Farlar	Far bağlantı ayağı, sağ - Standart Dışı Onarım
Taban	Taban halısı - Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ön ve arka kapıda boyasız onarım var. Aracın muhtelif yerlerinde noktasal ezik çizik var.

Diğer notlar;

Araç tam otomatik şanzıman olduğundan DYNO testi yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.09.2021 16:56 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-04-1032841 Araç Giriş Tarihi: 24.09.2021 16:26 Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2021 16:56
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası