



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2022 16:11
Rapor No: 34-04-1046334
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2022 15:12

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2022 16:11

Full Plus Ekspertiz



34CMS880

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2022 16:11
Rapor No: 34-04-1046334
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2022 15:12

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2022 16:11

Araç Bilgileri

Plaka	34CMS880	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	90854	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WAUZZZF20LN023728	Motor Gücü	150 kw
Marka	Audi	Motor Hacmi	1968cc
Rengi	SİYAH	Model	A6
Sonraki Muayene Tar.	2022-09-26	Model Yılı	2019
Araç Tipi	Station Wagon (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2022 16:11
Rapor No: 34-04-1046334
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2022 15:12

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2022 16:11

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2022 16:11
Rapor No: 34-04-1046334
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2022 15:12

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2022 16:11

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4 m/km	-3.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	76	2
2. Aks	66	65	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	395	429	8
2. Aks	216	221	3
El Freni	261	361	28

Verimlilik

66

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/18	98V	6 mm	4 Mevsim
Sol Arka	225/55/18	98V	6 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	225/55/18	98V	6 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	225/55/18	98V	6 mm	4 Mevsim

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 06.01.2022 16:11
Rapor No: 34-04-1046334
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2022 15:12

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2022 16:11

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
355	193,64	62,7	141
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
150	129,2	52,29	86,13
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2022 16:11
Rapor No: 34-04-1046334
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2022 15:12

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2022 16:11

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

06.01.2022
Araç: Audi A6 40 TDI
Motor kodu: DFBA
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu: 90854 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 34CMS880
VIN: WAUZZZFZOLN023728 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 06.01.2022 15:24:44 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor elektroniği I 0
Motor Katkı maddesi dozajlama sistemi 0

ABS Fren elektroniği 0
Hava yastığı Hava yastığı 0

Konfor Diyağ. arayüzü veri yolu 0
Konfor Araç elektrik sistemi 1 0
Konfor Merkezi konfor modülü 0

Konfor Gösterge grubu 0
Konfor On kamera sistemi 0
Konfor Arka görüş/çevre kamera sistemi 0
Konfor Işık kontrolü sol 2 0
Konfor Işık kontrolü sağ 2 0
Konfor Sürücü kapısı elektroniği 0
Konfor Yolcu kapısı elektroniği 0
Konfor Arka sürücü tarafı kapı elektroniği 0
Konfor Arka yolcu tarafı kapı elektroniği 0
Konfor Bagaj kapağı elektroniği 0
Konfor Sürgülü tavan 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor Sürücü koltuğu ayarı 0
Konfor İlave bellek batarya kontrolü 1 0
Şanzıman Şanzıman elektroniği 0
Şanzıman Vites seçme kolu elektronik 0
Şanzıman Tüm tekerleklerden tahrik elektroniği 0
Direksiyon Direksiyon asistanı 0
Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0
SesNideo Bilgi elektroniği 0

SesNideo Mobil uç cihazlar için şarj cihazı 1 0
Lastik basıncı kontrolü Lastik basıncı izleme 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

WAUZZZF20LN023728 şase nolu ve 34CMS880 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2022 16:11
Rapor No: 34-04-1046334
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2022 15:12

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2022 16:11

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.01.2022 16:11
Rapor No: 34-04-1046334
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2022 15:12

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2022 16:11

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası