



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.01.2023 11:26
Rapor No: 34-04-1137049
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.01.2023 10:53

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2023 11:26

Full Plus Ekspertiz



34AFT361

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.01.2023 11:26
Rapor No: 34-04-1137049
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.01.2023 10:53


Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2023 11:26

Araç Bilgileri

Plaka	34AFT361	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	116564	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WDD2383481F016932	Motor Gücü	180 kw
Motor Hacmi	1991cc	Marka	Mercedes-Benz
Rengi	GRİ	Model	E
Sonraki Muayene Tar.	2024-06-15	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Sedan (Coupe**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.01.2023 11:26
Rapor No: 34-04-1137049
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.01.2023 10:53

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2023 11:26

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.01.2023 11:26
Rapor No: 34-04-1137049
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.01.2023 10:53

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2023 11:26


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.3 m/km	-4.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	50	54	4
2. Aks	85	33	52 !



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	371	361	3
2. Aks	263	231	12
El Freni	335	331	1

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/40/19	98Y	5 mm	Yazlık
Sol Arka	245/40/19	98Y	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/40/19	98Y	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/40/19	98Y	5 mm	Yazlık



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.01.2023 11:26
Rapor No: 34-04-1137049
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.01.2023 10:53

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2023 11:26

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 180	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.01.2023 11:26
Rapor No: 34-04-1137049
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.01.2023 10:53

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2023 11:26

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN
SOLUTIONS

19.01.2023
Araç: Mercedes E 300 2.0i 16V (238) Coupe
Motor kodu: 274.920
Üretim yılı: 16-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34AFT361
VIN: WDD2383481F016932 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 19.01.2023 11:19:30 /

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 1

Hata kodu P06DA00:
Motor yağ pompaları valfi
>Elektriksel hata veya kesinti

Motor FSCU yakıt pompası 0
Motor PTCU: Güç aktarma organları 0
ABS ESP: Elektronik stabilite programı 0
Hava yastığı SRS hava yastığı kumanda ünitesi 0
Hava yastığı RevGUS VL ön sol geri gelebilen kemer
to... 0
Hava yastığı RevGUS VR ön sağ geri gelebilen kemer
t... 0
AIC sistemi KLA Klima O*
Konfor PARK: Park asistanı 0
Konfor TPAD: Touchpad O*

Konfor TSG VL sol kapı kumanda ünitesi 0
Konfor TSG VR ön sağ kapı kumanda ünitesi 0
Konfor EZS dijital OBD 0
Konfor KG anahtarsız giriş 0
Konfor SAM ön: Ön merkezi elektrik kumanda ü.. 0
Konfor SAM arka araç elektrik sistemi kumanda... 0

Konfor KI (Kombiinstrument): Gösterge panosu 0
Konfor MRM direksiyon sütunu kumanda ünitesi 0
Konfor DBE dijital OBD O*
Konfor SG-SW-L sol far kumanda ünitesi 0
Konfor SG-SW-R sağ far kumanda ünitesi 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman Şanzıman O
Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon O*
SesNideo ZAN OBD O
SesNideo Audio/Comand O
SesNideo ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko.
.. O

SesNideo Telematik HERMES O*
SesNideo Motor sesi O*

Lastik basıncı kontrolü RDK OBD O
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.01.2023 11:26
Rapor No: 34-04-1137049
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.01.2023 10:53

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2023 11:26

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Deđiřimi	Hasar Tanımı	Ađır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
08.11.2022		ERP-Çarpma	Hayır	10795.89	TL
21.03.2022		Park Halinde Çarpılma	Hayır	0	TL
07.07.2021		ERP-Çarpma	Hayır	6088.36	TL
06.07.2020		Çarpisma	Hayır	820	TL
21.01.2019		Çarpisma	Hayır	7687.83	TL
07.08.2018		Çarpisma	Hayır	8523.68	TL
31.05.2018		ERP-Çarpma	Hayır	7484.2	TL
05.04.2018		ERP-Diger	Hayır	1824.7	TL
31.10.2017		ERP-Diger	Hayır	747.14	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.01.2023 11:26
Rapor No: 34-04-1137049
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.01.2023 10:53

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2023 11:26

Araç Resimleri



Diğer

Parça Grubu

Kapı, sol ön

Parça ve Hasar

Kapı, sol ön - Çizik

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Esp kapanmadığından Dyno testi yapılamamıştır.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.01.2023 11:26 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1137049 Araç Giriş Tarihi: 19.01.2023 10:53 Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2023 11:26
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseiliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası