



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.04.2022 12:45  
Rapor No: 34-04-1061729  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:49

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2022 12:45

# Full Plus Ekspertiz



## 34FCZ293

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.04.2022 12:45  
Rapor No: 34-04-1061729  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:49


Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2022 12:45

## Araç Bilgileri

Plaka	34FCZ293	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	139867	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WDD2073361F273107	Motor Gücü	155 kw
Motor Hacmi	1991cc	Marka	Mercedes-Benz
Rengi	BEYAZ	Model	E
Sonraki Muayene Tar.	2024-01-02	Model Yılı	2014
Araç Tipi	Sedan (Coupe**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 14.04.2022 12:45  
Rapor No: 34-04-1061729  
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:49Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2022 12:45**Kontrol Listesi**

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.04.2022 12:45  
Rapor No: 34-04-1061729  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:49

Sayfa: 4/8  
Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2022 12:45


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.9 m/km	-4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	71	4
2. Aks	67	67	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	342	412	17
2. Aks	311	341	9
El Freni	191	224	15

### Verimlilik

88

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/40/18	92Y	5 mm	Yazlık
Sol Arka	255/35/18	94Y	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/40/18	92Y	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	255/35/18	94Y	5 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.04.2022 12:45  
Rapor No: 34-04-1061729  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:49

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2022 12:45

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 384 NM	Teker Torku 311,9 NM	Teker Gücü 94,1 KW	Test Hızı 144 km/h
Ruhsat Verisi Güç 155 KW	Test Sonucu Güç 138,6 KW	Kayıp Güç 29,25 KW	Performans % 89,42

## RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.04.2022 12:45  
Rapor No: 34-04-1061729  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:49

Sayfa: 6/8  
Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2022 12:45

## OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN  
SOLUTIONS

13.04.2022

Araç: Mercedes E 250 2.0i16V CGI (BM 207—Mod.13) C  
oupe

Motor kodu: 274.920

Üretim yılı: 13-17

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34FC2293

VIN: WDD2073361F273107 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 13.04.2022 11:37:03 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor OBD Fişi 0

ABS ABS/ESP OBD 0

Hava yastığı SRS hava yastığı kumanda ünitesi 0

Hava yastığı RevGUS VL ön sol geri gelebilen kemer  
to... 0

Hava yastığı RevGUS VR ön sağ geri gelebilen kemer  
t... 0

AIC sistemi KLA Klima 0

Konfor KI (kombine gösterge) 11 OBD 0

Konfor SAM (Sinyal toplama ve kumanda modülü... 0

Konfor MRM (direksiyon sütunu modülü) "SCCM... 0\*

Konfor SAM sürücü 0\*

Konfor SAM arka araç elektrik sistemi kumanda... 0

Konfor SAM (Sinyal toplama ve kumanda modül... 0

Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sol 0\*

Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sağ... 0

\*

Konfor PTS OBD 0

Konfor EZS (elektronik kontak anahtarı) 10 OBD 0

Konfor ZGW OBD 0

Konfor MFK: Çok fonksiyonlu kamera 0\*

Şanzıman EGS dijital OBD 0

SesNideo Command APS OBD 0\*

SesNideo UCI Media Interface 0

SesNideo ZAN (merkezi bilgi ekranı) 2 OBD 0

SesNideo ZBE 2 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

WDD2073361F273107 şase nolu ve 34FCZ293 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.04.2022 12:45  
Rapor No: 34-04-1061729  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:49

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2022 12:45

## Araç Resimleri



## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Camlar	Ön cam - Çatlak
Kapı, sol ön	Kapı, sol - Noktasal Ezik
Çamurluk, sol arka	Çamurluk, sol arka - Noktasal Ezik

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Direksiyon simidinde kullanıma bağlı deformasyon var. Orta konsol saklama göz kapağı açılmıyor. Sol çamurlukta 3cm alanda boyasız onarım var. Sağ ön kapıda boyasız onarım var. Ön tampon alt nikelajında çatlak var.



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.04.2022 12:45  
Rapor No: 34-04-1061729  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:49

Sayfa: 8/8  
Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2022 12:45

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası