



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.05.2023 14:28  
Rapor No: 34-04-2162446  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2023 13:45

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2023 14:28

# Full Plus Ekspertiz



## 34RA0808

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.05.2023 14:28  
Rapor No: 34-04-2162446  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2023 13:45

Sayfa: 2/9  
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2023 14:28

## Araç Bilgileri

Plaka	34RA0808	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	130286	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVGZZZ5NZJM089914	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1395cc	Marka	Volkswagen
Rengi	TURUNCU	Model	Tiguan
Sonraki Muayene Tar.	2025-03-28	Model Yılı	2017
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.05.2023 14:28  
Rapor No: 34-04-2162446  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2023 13:45

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2023 14:28

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.05.2023 14:28  
Rapor No: 34-04-2162446  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2023 13:45

Sayfa: 4/9  
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2023 14:28


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1 m/km	1.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	70	0
2. Aks	69	69	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	314	277	12
2. Aks	275	257	7
El Freni	57	58	2

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/18	101T	6 mm	Kışlık
Sol Arka	235/50/18	101T	6 mm	Kışlık
Sağ Ön	235/50/18	101T	6 mm	Kışlık
Sağ Arka	235/50/18	101T	6 mm	Kışlık



Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.  
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.05.2023 14:28  
Rapor No: 34-04-2162446  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriř Tarihi: 04.05.2023 13:45

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkıř Tarihi: 04.05.2023 14:28

## Dinamometre Ölçüm Deđerleri

Ölçülen Motor Torku 201 NM	Teker Torku 124,41 NM	Teker Gücü 57,4 KW	Test Hızı 116 km/h
Ruhsat Verisi Güç 110 KW	Test Sonucu Güç 92,8 KW	Kayıp Güç 25,19 KW	Performans % 84,36

## RPM (Devir/dk) Grafiđi





D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.05.2023 14:28  
Rapor No: 34-04-2162446  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2023 13:45

Sayfa: 6/9  
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2023 14:28

## OBD Genel Arıza Tarama

(&n: GUTMANN  
"SOLUTIONS

04.05.2023

Araç: Volkswagen Tiguan 1.4i 16V TSI BlueMotion

Motor kodu: CZEA

Üretim yılı: 16-18

Kilometre durumu130286 (kumanda ünitesinden okunan

)

Lisans numarası: 34RA0808

VIN: WVGZZZSNZJM089914 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 04.05.2023 13:59:41 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği I 0

ABS Fren elektroniği 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 1

Hata kodu 460041:

Arka \_cam rezistansı

>KESINTI/ŞASIYE KISA DEVRE

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Sol lamba kontrolü 0

Konfor Işık kontrolü sol 2 0

Konfor Sağ lamba kontrolü 0

Konfor Işık kontrolü sağ 2 0

Konfor Arka görüş/çevre kamera sistemi 0

Konfor PARK ASISTANI 0

Konfor S\_ürücü kapısı elektronik 0

Konfor On sağ koltuk kapısı elektronik 0

Konfor Arka sürücü tarafı kapı elektroniği 0

Konfor Arka yolcu tarafı kapı elektroniği 0

Konfor Sürgülü tavan 0

Konfor Bagaj kapağı elektroniği 0

Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor Çok işlevli modül 0

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü

0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0

Direksiyon Elektronik direksiyon kilidi 0

SesNideo Bilgi elektroniği 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.05.2023 14:28  
Rapor No: 34-04-2162446  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2023 13:45

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2023 14:28

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
21.10.2018		Carpma	Hayır	1696.27	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.05.2023 14:28  
Rapor No: 34-04-2162446  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2023 13:45

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2023 14:28

## Araç Resimleri



## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Araçın sol ön ve arka kapısı boyasız onarım mevcut.





D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.05.2023 14:28 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 34-04-2162446 Araç Giriş Tarihi: 04.05.2023 13:45 Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2023 14:28  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası