

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.08.2023 12:04
Rapor No: 34-04-1183048
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 03.08.2023 11:48

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2023 12:04

Full Plus Ekspertiz



34SVM06

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.08.2023 12:04
Rapor No: 34-04-1183048
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 03.08.2023 11:48


Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2023 12:04

Araç Bilgileri

Plaka	34SVM06	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	50742	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZCDZMW341050	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1498cc	Marka	Volkswagen
Rengi	GRİ	Model	Golf
Sonraki Muayene Tar.	2024-02-12	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Hatchback (Station Wagon**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.08.2023 12:04
Rapor No: 34-04-1183048
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 03.08.2023 11:48

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2023 12:04

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.08.2023 12:04 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/9
Rapor No: 34-04-1183048 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2023 11:48 Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2023 12:04
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.9 m/km	-2.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	70	3
2. Aks	63	64	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	272	180	3
2. Aks	194	176	9
El Freni	53	68	22

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	91W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/17	91W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/17	91W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/17	91W	6 mm	Yazlık

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.08.2023 12:04 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/9
Rapor No: 34-04-1183048 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2023 11:48 Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2023 12:04
Mersis No: 0005114804300001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	03.08.2023 12:04	Bayi No:	3404	Sayfa:	6/9
Rapor No:	34-04-1183048	Araç Giriş Tarihi:	03.08.2023 11:48	Araç Çıkış Tarihi:	03.08.2023 12:04
Mersis No:	0005114804300001				

OBD Genel Arıza Tarama

(ran; GUTMANN
SOLUTIONS

03.08.2023
Araç: Volkswagen Golf8 1.5i 16V eTSI
Motor kodu: DFYA
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu50742 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 34SVM06
VIN: WVWZZZCDZMW341050 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 03.08.2023 11:57:08 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor elektronik 1 0
Motor Marş jeneratörü geri döndürülebilir sistem O
*
ABS Fren elektronik 0
ABS Fren servo ünitesi 0
Hava yastığı Hava yastığı O
AIC sistemi AIC/kalorifer O

Konfor Gösterge grubu 1

Hata kodu 16711684:
Hata kodu
>TANIM LAN MAMIŞ ARIZA KODU

Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0
Konfor Araç elektrik sistemi 1 O*
Konfor Çok işlevli modül O
Konfor Akü yönetimi 2 O
Konfor Transformatör O
Konfor Işık kontrolü sol 2 O
Konfor Işık kontrolü sağ 2 O
Konfor Ön kamera sistemi 0
Konfor Geri sürüş kamerası sistemi O*

Konfor Şerit değiştirme asistanı O
Konfor Sürücü kapısı elektronik O
Konfor Ön sağ koltuk kapısı elektronik O
Konfor PARK ASİSTANI O

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor Sürgülü tavan
Konfor Acil çağrı sistemi/Telematik sistemi
Şanzıman Şanzıman elektronik

Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü
D*
Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda
ünitesi D*
Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda
ünitesi D*
Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda
ünitesi D*
Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda

ünitesi D*

Direksiyon Direksiyon asistanı
Direksiyon Elektronik direksiyon kilidi OO
SesNideo Bilgi elektronik 0*
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.08.2023 12:04 Bayi No: 3404 Sayfa: 7/9
Rapor No: 34-04-1183048 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2023 11:48 Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2023 12:04
Mersis No: 0005114804300001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.03.2023		ERP-Çarpisma	Hayır	70666.67	TL

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.08.2023 12:04
Rapor No: 34-04-1183048
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 03.08.2023 11:48


Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2023 12:04

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Çamurluk, sağ

Parça ve Hasar

Çamurluk, sağ - Rötüş

Notlar

Diğer notlar;

Araç HYBRİT olduğundan DYNO testi yapılmadı.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	03.08.2023 12:04	Bayi No:	3404	Sayfa:	9/9
Rapor No:	34-04-1183048	Araç Giriş Tarihi:	03.08.2023 11:48	Araç Çıkış Tarihi:	03.08.2023 12:04
Mersis No:	0005114804300001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ön ve arka tamponlarda değişmiş ve boyanmış parça kontrolü bu ekspertizin kapsamında değildir.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası