



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.09.2021 13:41
Rapor No: 34-04-3031396
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 15.09.2021 10:39

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2021 13:41

Full Plus Ekspertiz



10ABH757

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.09.2021 13:41
Rapor No: 34-04-3031396
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 15.09.2021 10:39


Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2021 13:41

Araç Bilgileri

Plaka	10ABH757	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	104263	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	ZFA31200000369198	Motor Gücü	74 kw
Motor Hacmi	1368cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ İNCİ	Model	500
Sonraki Muayene Tar.	2023-04-17	Model Yılı	2010
Araç Tipi	Hatchback (MPV**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	3 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

**D-Expert****TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 21.09.2021 13:41
Rapor No: 34-04-3031396
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 15.09.2021 10:39Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2021 13:41**Kontrol Listesi**

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.09.2021 13:41
Rapor No: 34-04-3031396
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 15.09.2021 10:39

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2021 13:41

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	-1,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	65	5
2. Aks	70	70	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	309	290	6
2. Aks	164	169	3
El Freni	62	69	10

Verimlilik

101

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/55/15	82V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	185/55/15	82V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/55/15	82V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/55/15	82V	5 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.09.2021 13:41
Rapor No: 34-04-3031396
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 15.09.2021 10:39

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2021 13:41

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 79 NM	Teker Torku 44,77 NM	Teker Gücü 41,1 KW	Test Hızı 113 km/h
Ruhsat Verisi Güç 74 KW	Test Sonucu Güç 73,5 KW	Kayıp Güç 24,32 KW	Performans % 99,32

RPM (Devir/dk) Grafiği



**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 21.09.2021 13:41
Rapor No: 34-04-3031396
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 15.09.2021 10:39Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2021 13:41**OBD Genel Arıza Tarama**(tan: GUTMANN
SOLUTIONS15.09.2021
Araç: Fiat 500L 1.4i 16V
Motor kodu: 843 A1.000
Üretim yılı: 13-15
Kilometre durumu
Lisans numarası: 10ABH757
VIN:
Test edilmiş: 15.09.2021 11:41:56 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 0
ABS ABS 0
Hava yastığı Hava yastığı 0
AIC sistemi AIC sistemi 0
Konfor Gösterge grubu 0
Konfor Karoseri elektronik kumanda ünitesi 0
Konfor PARK ASİSTANI 0Şanzıman Otomatikleştirilmiş manuel şanzıman 0
Direksiyon Servo direksiyon 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC**Tramer Sorgulaması**

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
23.08.2012	Hayır	Carpma	Hayır	0	
15.09.2011	Hayır	KTT-Carpma	Hayır	0	



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.09.2021 13:41
Rapor No: 34-04-3031396
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 15.09.2021 10:39

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2021 13:41

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Taban

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Taban halısı - Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 21.09.2021 13:41
Rapor No: 34-04-3031396
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 15.09.2021 10:39Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2021 13:41**Açıklama**

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası