



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.03.2022 11:58
Rapor No: 34-04-3057871
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.03.2022 13:14

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 29.03.2022 11:58

Full Plus Ekspertiz



34TG9396

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.03.2022 11:58
Rapor No: 34-04-3057871
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.03.2022 13:14

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 29.03.2022 11:58

Araç Bilgileri

Plaka	34TG9396	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	137446	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WAUZZZ8T4FA059214	Motor Gücü	140 kw
Motor Hacmi	1968cc	Marka	Audi
Rengi	BEYAZ	Model	A5
Sonraki Muayene Tar.	2022-12-21	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Hatchback (Coupe**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.03.2022 11:58
Rapor No: 34-04-3057871
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.03.2022 13:14

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 29.03.2022 11:58

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.03.2022 11:58
Rapor No: 34-04-3057871
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.03.2022 13:14

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 29.03.2022 11:58

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.1 m/km	-2.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	74	3
2. Aks	65	64	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	447	444	1
2. Aks	280	289	3
El Freni	117	103	12

Verimlilik

87

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/40/18	97Y	3 mm	Yazlık
Sol Arka	245/40/18	97Y	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/40/18	97Y	3 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/40/18	97Y	5 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 29.03.2022 11:58
Rapor No: 34-04-3057871
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.03.2022 13:14

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 29.03.2022 11:58

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
424	307,3	64,2	141
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
140	127,3	49,1	90,93
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.03.2022 11:58
Rapor No: 34-04-3057871
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.03.2022 13:14

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 29.03.2022 11:58

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

28.03.2022
Araç: Audi A5 2.016V TDI
Motor kodu: CNHA
Üretim yılı: 13-16
Kilometre durumu 137440 (kumanda ünitesinden okunan
)
Lisans numarası: 34TG9396
VIN: WAUZZZST4FA059214 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 28.03.2022 13:33:35 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / Yolcu kapısı elektro
niği

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor elektroniği I 0
Motor Katkı maddesi dozajlama sistemi 0
ABS Fren elektroniği 0
ABS El freni 0
Hava yastığı Hava yastığı 0
AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Gösterge grubu 0
Konfor Merkezi konfor modülü 0
Konfor Araç elektrik sistemi 1 0
Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0

Konfor Sürücü kapısı elektroniği 0
Konfor Yolcu kapısı elektroniği 0
Konfor Sürücü koltuğu ayarı 0
Konfor On yolcu koltuğu ayarı 0
Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Hırsızlık koruması Erişim/çalıştırma yetkisi 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Direksiyon Direksiyon asistanı 0
Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0

SesNideo Radyo ayarlayıcı 0
SesNideo Ses sistemi 0

SesNideo Bilgi elektroniği 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.03.2022 11:58
Rapor No: 34-04-3057871
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.03.2022 13:14

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 29.03.2022 11:58

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
28.12.2021		Carpma	Hayır	0	TL
20.10.2015		ERP-Çarpisma	Hayır	694.08	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.03.2022 11:58
Rapor No: 34-04-3057871
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.03.2022 13:14

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 29.03.2022 11:58

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Motor	Alt muhafaza - Hasarlı
Camlar	Ön cam - Taş izi

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu uc kısımda 4 cm boyasız onarım var.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.03.2022 11:58
Rapor No: 34-04-3057871
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.03.2022 13:14

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 29.03.2022 11:58

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası