



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.08.2021 15:48
Rapor No: 34-05-1027793
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 16.08.2021 14:55

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.08.2021 15:48

Full Plus Ekspertiz



34JM0996

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.08.2021 15:48
Rapor No: 34-05-1027793
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 16.08.2021 14:55

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.08.2021 15:48

Araç Bilgileri

Plaka	34JM0996	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	123888	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WBA3D3100CJ267121	Motor Gücü	136 kw
Motor Hacmi	1995cc	Marka	BMW
Rengi	KIRMIZI METALİK	Model	3 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2021-08-21	Model Yılı	2012
Araç Tipi	Station Wagon (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.08.2021 15:48
Rapor No: 34-05-1027793
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 16.08.2021 14:55

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.08.2021 15:48

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.08.2021 15:48
Rapor No: 34-05-1027793
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 16.08.2021 14:55

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.08.2021 15:48


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	62	2
2. Aks	71	69	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	325	313	4
2. Aks	295	280	5
El Freni	255	282	9

Verimlilik

82

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/50/17	94W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/50/17	94W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/50/17	94W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/50/17	94W	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 16.08.2021 15:48
Rapor No: 34-05-1027793
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 16.08.2021 14:55

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.08.2021 15:48

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
235	194,78	71,8	109
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
136	132,5	2,5	97,43
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.08.2021 15:48
Rapor No: 34-05-1027793
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 16.08.2021 14:55

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.08.2021 15:48

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

16.08.2021
Araç: BMW 320d F30
Motor kodu: N47 D20 C
Üretim yılı: 11-19
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34JM0996
VIN: WBA3D31OOCJ267121 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 16.08.2021 15:43:02 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DDE Motor kumanda ünitesi 0
Motor EKPS Yakıt pompası kumanda ünitesi 0

ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0

Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0

AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0
Konfor KOMBI Gösterge panosu 0
Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0
Konfor ICM Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ü.. 0
Konfor FEM Ön araç elektrik sistemi kumanda ü.. 0
Konfor REM arka elektronik modülü 0

Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0
Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0
Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0
SesNideo CIC Bilgi-eğlence kumanda ünitesi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.08.2021 15:48
Rapor No: 34-05-1027793
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 16.08.2021 14:55

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.08.2021 15:48

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.01.2020	Evet	ERP-Çarpisma	Hayır	6737.7	TL
12.05.2019	Evet	ERP-Çarpma	Hayır	7131.68	TL
30.06.2018	Evet	ERP-Çarpma	Hayır	520	TL
02.12.2017	Hayır	Carpma	Hayır	0	
20.11.2017	Evet	ERP-Çarpisma	Hayır	816.81	TL
01.04.2017	Evet	ERP-Çarpma	Hayır	1742.07	TL
04.06.2015	Evet	ERP-Çarpma	Hayır	1201.33	TL
08.07.2013	Evet	ERP-Çarpisma	Hayır	4214.88	TL



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.08.2021 15:48
Rapor No: 34-05-1027793
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 16.08.2021 14:55

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.08.2021 15:48

Araç Resimleri



Notlar

Diğer notlar;

SAĞ ÖN ÇAMURLUK AYAR İŞLEM. SOL ÖN KAPI SAĞ ARKA KAPI KURU ÇEKİÇ DÜZELTME MEVCUT. SAĞ SOL MARŞBİYEL HASAR. JANTLAR ÇİZİK.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.08.2021 15:48
Rapor No: 34-05-1027793
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 16.08.2021 14:55

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.08.2021 15:48

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası